

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
 PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare/ Adresa: B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti / tel: 0213121275 / fax :0213143462, 0213110188/ Website : <a href="http://www.anpc.ro">www.anpc.ro</a>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Reteaua de Dealeri autorizati SsangYong din Romania</b>
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	AutoWallis Distribution Kft 2040 Budaors, Szabadsag street no117, Ungaria, <a href="mailto:info@ssangyong.ro">info@ssangyong.ro</a>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mircea Loviste, Aftersales Manager Romania, E-mail: <a href="mailto:mircea.loviste@autowallis.com">mircea.loviste@autowallis.com</a> / Website: <a href="http://www.ssangyong.ro">www.ssangyong.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Autovehicul M1 / Torres / Coreea de Sud
Descrierea/Fototografia	Buletin de service atasat
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	Datorită unei erori logice a software-ului FCM, alarma pentru avertizare Lipsă Prezență Mâini pe Volan și pentru Asistența la Menținerea Centrului Benzii (CLKA) se dezactiveaza pentru scurt timp când utilizatorul selectează functia Avertizare Parasire Banda de Circulatie (LDW) în bord.
Inregistrarea (accidentelor)	accidentului Nu au fost inregistrate cazuri in Romania
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise instiintari proprietarilor pentru a-i informa despre acesta campanie si pentru a prezenta autovehiculul la cel mai apropiat dealer autorizat SsangYong pentru actualizarea gratuita a softwarelui modulului camerei frontale. Durata de lucru: aproximativ 30 minute.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA  
6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE  
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA  
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT  
STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	AutoWallis Distribution / Budaörs / H-2040 Ungaria, Budaörs, Szabadság utca 117, Website: <a href="http://www.ssangyong.ro">www.ssangyong.ro</a> <a href="mailto:info@ssangyong.ro">info@ssangyong.ro</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista reparatorilor autorizati SsangYong atasata <a href="https://www.ssangyong.ro/service/parteneri-de-service/">https://www.ssangyong.ro/service/parteneri-de-service/</a>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in Romania –323 unități:

**Lista VIN-urilor afectate:**

KPTE0A1YSPP047712  
 KPTE0A1YSPP047711  
 KPTE0A1YSPP047716  
 KPTE0A1YSPP047068  
 KPTE0A1YSPP047067  
 KPTE0A1YSPP047046  
 KPTE0A1YSPP047045  
 KPTE0A1YSPP047179  
 KPTE0A1YSPP047560  
 KPTE0A1YSPP047559  
 KPTE0A1YSPP047558  
 KPTE0A1YSPP047705  
 KPTE0A1YSPP047041  
 KPTE0A1YSPP047027  
 KPTE0A1YSPP047026  
 KPTE0A1YSPP047023  
 KPTE0A1YSPP047431  
 KPTE0A1YSPP047572  
 KPTE0A1YSPP047562  
 KPTE0A1YSPP047561

KPTEOA1YSPP047446  
KPTEOA1YSPP047445  
KPTEOA1YSPP047444  
KPTEOA1YSPP047443  
KPTEOA1YSPP047442  
KPTEOA1YSPP047441  
KPTEOA1YSPP047034  
KPTEOA1YSPP047025  
KPTEOA1YSPP047022  
KPTEOA1YSPP047225  
KPTEOA1YSPP047224  
KPTEOA1YSPP047223  
KPTEOA1YSPP047222  
KPTEOA1YSPP047208  
KPTEOA1YSPP047189  
KPTEOA1YSPP047188  
KPTEOA1YSPP047185  
KPTEOA1YSPP047184  
KPTEOA1YSPP047183  
KPTEOA1YSPP047182  
KPTEOA1YSPP047178  
KPTEOA1YSPP047573  
KPTEOA1YSPP048004  
KPTEOA1YSPP048003  
KPTEOA1YSPP048002  
KPTEOA1YSPP048001  
KPTEOA1YSPP048000  
KPTEOA1YSPP049767  
KPTEOA1YSPP049713  
KPTEOA1YSPP049719  
KPTEOA1YSPP049779  
KPTEOA1YSPP049775  
KPTEOA1YSPP049773  
KPTEOA1YSPP047704  
KPTEOA1YSPP050169  
KPTEOA1YSPP050168  
KPTEOA1YSPP050051  
KPTEOA1YSPP050232  
KPTEOA1YSPP050220  
KPTEOA1YSPP050215  
KPTEOA1YSPP050207  
KPTEOA1YSPP050204  
KPTEOA1YSPP050202  
KPTEOA1YSPP050221  
KPTEOA1YSPP050021

KPTEOA1YSPP049963  
KPTEOA1YSPP049996  
KPTEOA1YSPP049993  
KPTEOA1YSPP049985  
KPTEOA1YSPP049982  
KPTEOA1YSPP049978  
KPTEOA1YSPP050196  
KPTEOA1YSPP050193  
KPTEOA1YSPP050191  
KPTEOA1YSPP050190  
KPTEOA1YSPP050214  
KPTEOA1YSPP050213  
KPTEOA1YSPP050208  
KPTEOA1YSPP050203  
KPTEOA1YSPP050201  
KPTEOA1YSPP050182  
KPTEOA1YSPP050181  
KPTEOA1YSPP050177  
KPTEOA1YSPP050174  
KPTEOA1YSPP050173  
KPTEOA1YSPP050172  
KPTEOA1YSPP049838  
KPTEOA1YSPP049837  
KPTEOA1YSPP049836  
KPTEOA1YSPP049835  
KPTEOA1YSPP049834  
KPTEOA1YSPP049833  
KPTEOA1YSPP049832  
KPTEOA1YSPP049831  
KPTEOA1YSPP049830  
KPTEOA1YSPP049741  
KPTEOA1YSPP050041  
KPTEOA1YSPP050040  
KPTEOA1YSPP050039  
KPTEOA1YSPP050038  
KPTEOA1YSPP050037  
KPTEOA1YSPP050230  
KPTEOA1YSPP050223  
KPTEOA1YSPP050222  
KPTEOA1YSPP049920  
KPTEOA1YSPP049934  
KPTEOA1YSPP049930  
KPTEOA1YSPP049878  
KPTEOA1YSPP049877  
KPTEOA1YSPP049873

KPTEOA1YSPP049976  
KPTEOA1YSPP049975  
KPTEOA1YSPP050011  
KPTEOA1YSPP050010  
KPTEOA1YSPP050009  
KPTEOA1YSPP050001  
KPTEOA1YSPP049998  
KPTEOA1YSPP049862  
KPTEOA1YSPP049980  
KPTEOA1YSPP049911  
KPTEOA1YSPP049903  
KPTEOA1YSPP049902  
KPTEOA1YSPP049763  
KPTEOA1YSPP049999  
KPTEOA1YSPP049961  
KPTEOA1YSPP049957  
KPTEOA1YSPP049956  
KPTEOA1YSPP049728  
KPTEOA1YSPP049927  
KPTEOA1YSPP049732  
KPTEOA1YSPP049731  
KPTEOA1YSPP049730  
KPTEOA1YSPP049729  
KPTEOA1YSPP049725  
KPTEOA1YSPP049724  
KPTEOA1YSPP049723  
KPTEOA1YSPP049780  
KPTEOA1YSPP049778  
KPTEOA1YSPP049777  
KPTEOA1YSPP049776  
KPTEOA1YSPP049774  
KPTEOA1YSPP049772  
KPTEOA1YSPP049771  
KPTEOA1YSPP049829  
KPTEOA1YSPP049828  
KPTEOA1YSPP049827  
KPTEOA1YSPP049826  
KPTEOA1YSPP049825  
KPTEOA1YSPP049824  
KPTEOA1YSPP049821  
KPTEOA1YSPP049820  
KPTEOA1YSPP049819  
KPTEOA1YSPP049818  
KPTEOA1YSPP049817  
KPTEOA1YSPP049816

KPTEOA1YSPP049815  
KPTEOA1YSPP049814  
KPTEOA1YSPP049813  
KPTEOA1YSPP049812  
KPTEOA1YSPP049811  
KPTEOA1YSPP049810  
KPTEOA1YSPP049809  
KPTEOA1YSPP049808  
KPTEOA1YSPP049744  
KPTEOA1YSPP049742  
KPTEOA1YSPP049766  
KPTEOA1YSPP049769  
KPTEOA1YSPP049768  
KPTEOA1YSPP049765  
KPTEOA1YSPP049764  
KPTEOA1YSPP049738  
KPTEOA1YSPP049718  
KPTEOA1YSPP049755  
KPTEOA1YSPP049735  
KPTEOA1YSPP049733  
KPTEOA1YSPP049747  
KPTEOA1YSPP049746  
KPTEOA1YSPP049761  
KPTEOA1YSPP047994  
KPTEOA1YSPP047993  
KPTEOA1YSPP049720  
KPTEOA1YSPP050694  
KPTEOA1YSPP050699  
KPTEOA1YSPP050915  
KPTEOA1YSPP050960  
KPTEOA1YSPP050953  
KPTEOA1YSPP050950  
KPTEOA1YSPP050944  
KPTEOA1YSPP050939  
KPTEOA1YSPP050931  
KPTEOA1YSPP051104  
KPTEOA1YSPP050961  
KPTEOA1YSPP050959  
KPTEOA1YSPP050937  
KPTEOA1YSPP050936  
KPTEOA1YSPP051109  
KPTEOA1YSPP051108  
KPTEOA1YSPP051105  
KPTEOA1YSPP051086  
KPTEOA1YSPP051083

KPTEOA1YSPP051077  
KPTEOA1YSPP051074  
KPTEOA1YSPP051072  
KPTEOA1YSPP051430  
KPTEOA1YSPP051427  
KPTEOA1YSPP050975  
KPTEOA1YSPP051207  
KPTEOA1YSPP051223  
KPTEOA1YSPP051222  
KPTEOA1YSPP051221  
KPTEOA1YSPP051220  
KPTEOA1YSPP051219  
KPTEOA1YSPP051218  
KPTEOA1YSPP051217  
KPTEOA1YSPP051216  
KPTEOA1YSPP051215  
KPTEOA1YSPP051214  
KPTEOA1YSPP051213  
KPTEOA1YSPP051212  
KPTEOA1YSPP051209  
KPTEOA1YSPP051208  
KPTEOA1YSPP051432  
KPTEOA1YSPP051431  
KPTEOA1YSPP051426  
KPTEOA1YSPP051417  
KPTEOA1YSPP053234  
KPTEOA1YSPP053233  
KPTEOA1YSPP053232  
KPTEOA1YSPP053231  
KPTEOA1YSPP053230  
KPTEOA1YSPP053229  
KPTEOA1YSPP053099  
KPTEOA1YSPP053098  
KPTEOA1YSPP053097  
KPTEOA1YSPP053096  
KPTEOA1YSPP053095  
KPTEOA1YSPP053228  
KPTEOA1YSPP053227  
KPTEOA1YSPP053226  
KPTEOA1YSPP053225  
KPTEOA1YSPP053224  
KPTEOA1YSPP053223  
KPTEOA1YSPP053222  
KPTEOA1YSPP053221  
KPTEOA1YSPP053219

KPTEOA1YSPP053218  
KPTEOA1YSPP053216  
KPTEOA1YSPP053256  
KPTEOA1YSPP053253  
KPTEOA1YSPP053248  
KPTEOA1YSPP053245  
KPTEOA1YSPP053244  
KPTEOA1YSPP053237  
KPTEOA1YSPP053236  
KPTEOA1YSPP053235  
KPTEOA1YSPP053144  
KPTEOA1YSPP053156  
KPTEOA1YSPP053145  
KPTEOA1YSPP053143  
KPTEOA1YSPP053142  
KPTEOA1YSPP053140  
KPTEOA1YSPP053139  
KPTEOA1YSPP053137  
KPTEOA1YSPP053135  
KPTEOA1YSPP053130  
KPTEOA1YSPP053129  
KPTEOA1YSPP053128  
KPTEOA1YSPP053127  
KPTEOA1YSPP053126  
KPTEOA1YSPP053125  
KPTEOA1YSPP053124  
KPTEOA1YSPP053123  
KPTEOA1YSPP053122  
KPTEOA1YSPP053121  
KPTEOA1YSPP053120  
KPTEOA1YSPP053117  
KPTEOA1YSPP053116  
KPTEOA1YSPP053114  
KPTEOA1YSPP053113  
KPTEOA1YSPP053110  
KPTEOA1YSPP053109  
KPTEOA1YSPP053108  
KPTEOA1YSPP053107  
KPTEOA1YSPP053106  
KPTEOA1YSPP053105  
KPTEOA1YSPP053103  
KPTEOA1YSPP053101  
KPTEOA1YSPP054859  
KPTEOA1YSPP054856  
KPTEOA1YSPP054863

KPTEOA1YSPP059020  
KPTEOA1YSPP059017  
KPTEOA1YSPP059010  
KPTEOA1YSPP059004  
KPTEOA1YSPP059003  
KPTEOA1YSPP059055  
KPTEOA1YSPP058985  
KPTEOA1YSPP059054  
KPTEOA1YSPP059002  
KPTEOA1YSPP058994  
KPTEOA1YSPP058989  
KPTEOA1YSPP058979  
KPTEOA1YSPP058758  
KPTEOA1YSPP058493  
KPTEOA1YSPP058475  
KPTEOA1YSPP058274  
KPTEOA1YSPP058267  
KPTEOA1YSPP058265  
KPTEOA1YSPP058264  
KPTEOA1YSPP058262  
KPTEOA1YSPP058987  
KPTEOA1YSPP058980  
KPTEOA1YSPP060618  
KPTEOA1YSPP060615  
KPTEOA1YSPP060612  
KPTEOA1YSPP060590  
KPTEOA1YSPP060589  
KPTEOA1YSPP060588  
KPTEOA1YSRP064545  
KPTEOA1YSRP064553  
KPTEOA1YSPP067368  
KPTEOA1YSPP067419  
KPTEOA1YSPP067418

**Lista Dealerilor autorizati Ssangyong in Romania**

Dealer SsangYong	Judet	Adresa	Numar telefon
Arinovis Motors	Brasov	500483 Brasov, Calea Feldioarei nr. 57.	0728 288 745
Autohaus Huber	Hunedoara	330004 Santuhalm, Calea Hunedoarei nr. 1A	0749148385
Autotact	Satu Mare	440122 Satu Mare, Str. Aurel Vlaicu nr. 129	0746 212 203
Elcani	Prahova	100346 Ploiesti, str. Traian, nr. 117	0244-407451
Expocar Trade	Constanta	900366 Constanța, Str. Baba Novac 165	0752 031 410
Expocar Trade	Calarasi	910001 Călărași, Prelungirea Sloboziei nr. 7	0748 198 356
Hinode Car Expert	Harghita	537095 Feliceni, Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita	0266-211008
Hinode Car Expert	Mures	540237 Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr.274, judetul Mures	0721 853 330
Italian Cars	Dolj	207206 Carcea, Str. Aeroportului nr 280	0725 113 341
Ivas Focsani	Vrancea	Calea Munteniei no180+300, 620172 Focsani	0734 303 485
King Euroservice	Bucuresti	Bucuresti, Bdul Basarabia nr 250, sector 3	0723 396 884
Materom Automobile	Brasov	500250 Brasov, str Harmanului 49A	0268 335 033
Motors Mivado	Oradea	410553 Oradea, Calea Clujului nr. 302 A	0742 107 236
Open Auto Center	Iasi	700179 Iasi, Calea Chisinaului nr. 45	0745 105 142
Premiun Cars	Cluj	407280 Floresti, Str. Avram Iancu, Nr 402	0 364 402 408
Rodav	Vaslui	730003 Vaslui, Soseaua Nationala nr. 3	0751 271 489
Rubin	Bistrita-Nasaud	420006 Bistrita, Calea Dejului nr. 63/0	0728 821 111
Silver Motors	Timisoara	Ghiroda, Calea Lugojului 135, 307200 Timisoara	0256-217960
SMT Pallady	Bucuresti	032258 Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 47	0752 287 781
Ssangro Cars	Bucuresti	061098 București, Bld. Iuliu Maniu nr. 181b, Sector 6	0786 032 033
Valberto	Tulcea	820068 Tulcea, Mahmudiei nr. 154A	0723 292 394



**KG Mobility Corporation**  
Export Service Team  
455-12, Dongsak-ro, Pyeongtaek-si,  
Gyeonggi-do, Korea  
Cod postal : 17749  
Tel: 82-31-610-2753 Fax : 82-31-610-3762  
Email: hojun.choi@smotor.com

Feb. 06, 2024

### **Declaratie privind actiunea de rechemare**

#### **1. Rezumat**

KG Mobility Corporation („KGM”) începe prin prezenta rechemarea voluntară a modelului Torres pentru actualizare software FCM (Front Camera Module).

#### **2. Identificarea vehiculelor afectate**

Model	Perioadă producție
Torres	Iulie 5, 2022 ~ Decembrie 3, 2023

#### **3. Descrierea problemei**

Datorită unei erori logice a software-ului FCM, alarma pentru avertizare Lipsa Prezenta Mâini pe Volan și pentru Asistența la Menținerea Centrului Benzii (CLKA) se dezactivează pentru scurt timp când utilizatorul selectează funcția Avertizare Parasire Banda de Circulație (LDW) în bord.

#### **4. Descrierea acțiunii corective**

Actualizare software FCM

#### **5. Calendar rechemare**

- Perioadă rechemare : Feb. 07, 2024 ~ Aug. 06, 2025 (18 luni)
- Locație : rețeaua de Dealeri autorizati KGM/SsangYong
- Punct de contact : Importatorul/Distribuitoarul KGM/SsangYong al fiecărei țări

#### **6. Costuri**

Fără costuri



**KGM**

Numar Buletin	ISB-2024001
Data	Feb.06.2024
Categorie	04-Sasiu
Tip buletin	Campanie
Distributie	Consultati lista de distributie

**Subiect : reprogramare FCM**

**Model : Torres**

**Conditie :**

Datorită unei erori logice a software-ului FCM, alarma pentru avertizare Lipsa Prezenta Mâini pe Volan și pentru Asistența la Menținerea Centrului Benzii (CLKA) se dezactiveaza pentru scurt timp când utilizatorul selectează functia Avertizare Parasire Banda de Circulatie (LDW) în bord.

**Corectie :**

Actualizati software FCM

**Vehicule afectate :**

Va rugam consultati lista atasata.

**Perioada campanie :**

07.02.2024-06.08.2025

**Informatii garantie :**

Model	Descriere operatie
Torres	Actualizare software FCM

**Atasament:Lista VIN**