

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI



Secțiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Secțiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Secțiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: ID.3, ID.4, ID.7, ID.7 Tourer, ID.Buzz
Descrierea/Fototografia	
Secțiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat faptul că, la autovehiculele ID.3, ID.4, ID.7 și ID.Buzz s-au montat în bateria de înaltă tensiune celule de baterie care, din cauza unui defect de fabricație la furnizor, pot prezenta o autodescărcare ridicată. În cazul autodescărcării puternice, se poate ajunge în situația de aprindere a lămpii galbene de control. Pe afișaj apare mesajul de avertizare „Sistemul electric nu funcționează corect. Apelați la atelier.” Alte posibile situații de fapt sunt: - pierderea de autonomie din cauza pierderii de capacitate. - în caz extrem, există riscul unei suprasolicitări termice în interiorul bateriei de înaltă tensiune. O suprasolicitare termică poate avea drept urmare o incendiere a autovehiculului, cu risc de accidentări grave sau fatale pentru pasageri.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sețiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 93MU. Toti dealerii Volkswagen au fost informați cu privire la aceasta masură. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de informare. La autovehiculele afectate este necesară înlocuirea modulului vizat. Aceasta operatiune dureaza de regula o zi.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SEȚIUNEA 6 IN
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

Sețiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania este vizat 1 autovehicul.

After Sales Manager
Costel Grecu

Costel
Grecu

Digitally signed
by Costel Grecu
Date: 2026.01.22
12:30:43 +02'00'