

# 1. FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor/Direcția Generală Supraveghere Piață/Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare</b>  <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București</b> <b>Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61</b> <b>www.anpc.gov.ro</b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Ford România Services SRL.</b> <b>Compania Națională de Vânzari</b>
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Ford România Services SRL.</b> <b>Compania națională de vânzari</b> <b>Global City Bussines Parc</b> <b>Sos. București Nord Nr.10, Voluntari</b> <b>Ilfov 077190</b>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	<b>Eugen Rotaru</b> <b>Tel : 0372 373673</b>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	<b>E-Transit</b>
Descrierea/Fototografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În urma monitorizării vehiculelor aflate în exploatare, Ford a constatat că, în cazul unui număr de vehicule E-Transit, este posibil ca planetara stânga spate să nu fi fost fixată complet în ansamblul de transmisie electrică încă din uzina de producție. Acest lucru poate duce la uzarea prematură a canelurilor planetarei. În cazul unei uzuri excesive a canelurii, clienții se pot confrunta cu scurgeri la nivelul garniturii planetarei și, eventual, cu o pierdere a forței motrice sau cu deplasarea accidentală a vehiculului în timp ce vehiculul este parcat, dacă frâna de parcare nu este acționată. Pierderea puterii motrice în timpul conducerii sau deplasării vehiculului în poziția de parcare

	poate crește riscul de accident
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	-
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori in legatura cu aceasta campanie tuturor utilizatorilor de autoturisme afectate pentru a se prezenta la cel mai apropiat Reparatort autorizat Ford. Durata interventiei este 0.3 – 2.3 ore.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Ford România Services SRL.</b> <b>Compania națională de vânzari</b> <b>Global City Bussines Parc</b> <b>Sos. București Nord Nr.10, Voluntari</b> <b>Ilfov 077190</b> <b>www.ford.ro</b>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Reteaua de reparatori autorizati Ford</b> <b>Adresele sunt disponibile pe</b> <b>www.ford.ro</b>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<b>Număr de vehicule afectate în România:</b> <b>1378</b>

Eugen Rotaru  
FCSD Manager

