

SPSN 1812 2024



Nr. ieșire: 4538/12.12.2024

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: Caddy (SBA, SBB)
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele Caddy dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea ca din cauza unui defect de înșurubare a conductei de frână spate stânga, să se producă neetanșeități la racordul înspre furtunul de frână. O neetanșeitățe poate avea drept urmare pierderea lentă de lichid de frână. Ca urmare a pierderii de lichid de frână, este afectată puterea de frânare. Un nivel de lichid de frână prea scăzut este indicat pe panoul de bord prin aprinderea unei lămpi de control sau unui indicator.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 47VY Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. La autovehiculele vizate trebuie verificata si daca este cazul înlocuită conducta de frână înspre furtunul de frână stânga spate. În funcție de volumul lucrărilor, verificarea si daca este cazul, inlocuirea conductei de frână, durează aproximativ o ora.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detaillistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detaillist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 2 de autovehicule.

Director departament
Costel Grecu

