

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: Tiguan Allspace
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele Tiguan Allspace dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea ca din cauza unei probleme de fabricație, să se fi montate airbaguri cortină cu generator de gaz defect. Un generator de gaz defect poate avea ca urmare funcționarea incorectă a airbagului și deci incapacitatea acestuia de a asigura protecție. În plus, nu se poate exclude faptul că în cazul unui accident cu declanșarea airbagului cortină, fragmente ale carcasei generatorului de gaz se pot desprinde și răni pasagerii.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
---	---

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p>Actiune de rechemare 69F0. Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de informare. La autovehiculele afectate este necesara inlocuirea airbagului cortina stanga si/sau dreapta. Aceasta operatiune dureaza aproximativ 5 ore.</p>
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro</p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro</p>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>In Romania este vizat 1 autovehicul.</p>

After Sales Manager
Costel Grecu

