

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
 PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: Crafter, 2E*, 2F* cu airbag frontal pe partea pasagerului față, de la furnizorul Takata.
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Firma Takata a comunicat că în cazul unui accident cu declanșarea airbagului, există riscul să se spargă carcasa generatorului de gaz al airbagului frontal, partea șoferului. Cauza poate fi deprecierea pe termen lung a încărcăturii pirotehnice, din cauza umidității ridicate a aerului și variațiilor mari de temperatură. În cazul unui accident cu declanșarea airbagului frontal de pe partea pasagerului față, fragmentele din carcasa generatorului de gaz pot accidenta fatal pasagerii.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 69V5 Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. La autovehiculele Crafter se înlocuiește airbagul frontal de pe partea pasagerului față. Interventia durează 90 de minute.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.vw-vehicule-comerciale.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 509 autoturisme.

After Sales Manager
Costel Grecu

