



Mercedes-Benz

S.C. MERCEDES - BENZ ROMANIA S.R.L. MBC					
22. DEC. 2017					
Nr. înregistrare: 370					
SSC GO	CFO	MBC	AS	MS	CRM
LEGAL			FCA	FR	

Mercedes-Benz

România S.R.L.

Companie Daimler

Către: **Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor**
Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană
Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare
B-dul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București

Subiect : 1705P92B03- Înlocuire centuri de siguranță stânga și dreapta în spate

În atenția domnului Marcel Bogdan Pandelică,
Președinte ANPC

În atenția domnului Paul Silviu ANGHEL

Director General - Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană

Stimați domni,

Având în vedere faptul că producătorul Daimler AG se află într-un continuu proces de verificare a calității produselor sale vândute inclusiv în România și faptul că, SC Mercedes-Benz România SRL în calitate de Distribuitor General al autovehiculelor comerciale grele, comerciale ușoare și autoturisme Mercedes-Benz în România promovează comunicarea transparentă, precum și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă aducem la cunoștință următoarele:

Producătorul Daimler AG a decis lansarea unei operațiuni tehnice în rețeaua sa, codificată: **1705P92B03- Înlocuire centuri de siguranță stânga și dreapta în spate**. Această campanie se va desfășura pe o perioadă nedeterminată.

SC Mercedes-Benz România SRL a decis lansarea aceleiași operațiuni pe teritoriul României. Cu această ocazie dorim să comunicăm și instituției dvs. detalii despre această operațiune.

Costurile acestei campanii vor fi suportate de Daimler AG. Clienții nu sunt implicați financiar. Clienții vor fi informați prin scrisori recomandate, cu solicitarea de a se prezenta la cel mai apropiat atelier de reparații autorizat Mercedes-Benz SRL.

Pentru orice detalii suplimentare vă stăm la dispoziție.

Anexăm la prezenta:

Notificarea oficială către ANPC

Cu respect,

Raul Rohan
Service Manager Mercedes-Benz Cars
Mercedes-Benz România

Diana Georgescu
Warranty and Service Products Manager
Mercedes-Benz România

Mercedes-Benz Romania SRL
Swan Office and Technology Park
Șoseaua București-Nord nr. 15-23,
Henley Building, etaj 4
Voluntari, județul Ilfov, România
Telefon +40 21 2004555
Fax +40 21 2004510
www.mercedes-benz.ro

Cod formular: FIL-AS-02-02

Inreg. Reg. Com.: J40/12982/11.08.2006, C.I.F. RO 18927698, ING Banck N.V. Amsterdam - Sucursala București, RO31 INGB 0001 0081 7149 8910 (RON), RO77 INGB 0001 7149 0710 (EUR)



Mercedes-Benz - este marca înregistrată a Daimler, Stuttgart, Germania

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE
AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Secțiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vânzarea produsului	
Secțiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producătorul sau reprezentantul producătorului/Distribuitorul care completează formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Daimler AG
Numele, Funcția, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Raul Rohan / Service Manager Mercedes-Benz Cars / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / Fax: +40 21 2004 590 / E-mail: service_romania@daimler.com / Website: www.mercedes-benz.ro
Secțiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Țara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz E Class
Descrierea/Fotografia	
Secțiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sănătății/siguranței și estimarea riscului și evaluările realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Daimler AG a constatat faptul că la anumite autoturisme, proporția de amestec a soluțiilor anumitor capse pirotehnice ale întinzătoarelor de centură ar putea să nu corespundă specificațiilor. În urma producerii unui accident soldat cu activarea întinzătorului de centură stânga și dreapta în spate, acestea ar putea să nu se declanșeze. Drept urmare, nu ar mai fi asigurat efectul de reținere al acestor întinzătoare de centură. Consecința ar fi amplificarea riscului de rănire a pasagerilor aflați în autovehicul.
Înregistrarea (accidentelor)	accidentului Necunoscută
Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) si masurilor de precauție si identificarea companiei responsabile	- Vor fi trimise scrisori proprietarilor pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite. - Scopul acțiunii: vom înlocui eventualele centuri de siguranță vizate - Acțiunea se va desfășura pe termen nedeterminat.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITĂ SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 Fax 021 2004 590 www.mercedes-benz.ro
Lista distribuitorilor/ Detailiștilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor si Reparatrilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea Centre Mercedes-Benz
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/distribuitor/detaiist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in Romania – 38 unități WDD2130041A101657 WDD2130041A103159 WDD2130041A103625 WDD2130041A103708 WDD2130041A106052 WDD2130041A106166 WDD2130041A106694 WDD2130041A107657 WDD2130041A111013 WDD2130041A111307 WDD2130041A111377 WDD2130041A112720 WDD2130041A112834 WDD2130041A113944 WDD2130041A114875 WDD2130041A116046 WDD2130041A116770 WDD2130041A118731 WDD2130041A119972 WDD2130041A121559 WDD2130041A122058 WDD2130041A123650 WDD2130041A124861 WDD2130041A127104 WDD2130041A127638

	WDD2130051A123833 WDD2130131A112451 WDD2130131A114778 WDD2130331A097836 WDD2130331A103880 WDD2130331A126840 WDD2130331A129433 WDD2130421A114787 WDD2130421A136613 WDD2130431A120083 WDD2130431A121338 WDD2130431A128166 WDD2130711A131979
--	---