

Nr. iesire: 4458/06.11.2024

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Marca: Audi Modele: A6 (2005 – 2008), A4 (2006 – 2009)
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	In contextul modului de functionare a sistemului de reducere a emisiilor, Serviciul Federal German de Inmatriculare a evaluat drept dispozitiv de manipulare nepermis o aplicatie in sistemul de comanda al propulsiei. Autoritatea a dispus ulterior corectia, pe care AUDI AG o implementeaza in practica printr-o actualizare software.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.

Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii
(acțiunilor) și măsurilor de precauție și
identificarea companiei responsabile

Acțiune de rechemare 23BK.

**Toți dealerii Audi au fost informați cu privire la
această măsură. Dealerii vor trimite clienților scrisori
de informare.**

**Toate autovehiculele vizate primesc un nou pentru
unitatea de comandă a motorului software. La unele
varianțe de model, unitatea de comandă a cutiei de
viteze primește un software nou pentru adaptarea
punctelor de cuplare. În plus, la toate modelele
vizate se realizează verificarea stutului clapetei de
accelerație, după caz, se realizează curățarea sau
înlocuirea. La unele autovehicule izolate se
realizează verificarea bujiilor incandescente, după
caz, este necesară înlocuirea. Actualizarea software
în sine durează aproximativ o jumătate de oră, dar în
funcție de lucrările necesare în anumite circumstanțe
pentru unele componente, se poate prelungi în mod
corespunzător timpul de lucru.**

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate

Lista producătorilor/ Importatorilor sau
reprezentanți autorizați din Statul
Membru:
Nume/Adresa/
Tel/Fax/E-mail/Website

**Porsche Romania SRL
Bd. Pipera Nr. 2,
077190, Voluntari, jud. Ilfov
Telefon: +40 021 203 28 88
Fax: +40 021 203 29 99
Web: www.porscheromania.ro**

Lista distribuitorilor/ Detaiștilor:
Nume/Adresa/
Tel/Fax/E-mail/Website

**Lista dealerilor autorizați Audi este disponibilă la
www.audi.ro**

Numărul de produse (nr. serie sau
data, coduri) deținute de
producător/importator/
distribuitor/detaișt/consumatori
din Statul Membru

În România sunt vizate 305 autovehicule

After Sales Manager
Costel Grecu

