

105413
13062025
SPIN
13062025

A.N.P.C. REGISTRATURA
INTRARE NR. *52039*
IESIRE NR. *06*
Zona... Luna... Anul... *12 06 2025*

HONDA TRADING ROMANIA SRL
INTRARE Nr. *436*
IESIRE
Zona... Luna... Anul... *06 2025*

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Conform anexa 1: lista reprezentati autorizati.
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Honda Trading Romania SRL Sos Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Cladirea 021, Et 9, Voluntari, Ilfov; telefon 0040/031.710.19.03 email: office@hondatrading.ro www.hondatrading.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dorian Basamac, After Sales Manager email: dorian.basamac@hondatrading.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Motociclete Honda Modele vizate: CB1000S/SPS CB750AS HORNET CMX1100A2S/AS XL750S CRF1100A3S/AS/A4S Africa Twin NT1100AS Modele 2025 Tara de provenienta: Japonia

Honda Trading România

Soseaua Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov

Honda Trading

Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	In cazul unora dintre motocicletele vizate, in timpul rularii uleiul scurs poate stropi pe anvelopa din spate si poate provoca alunecarea si caderea motocicletei.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Doua cazuri la nivel European.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Honda Trading Romania a luat masura de instiintare a reprezentantilor sai din toata tara, care la randul lor urmeaza sa contacteze clientii ce pot fi afectati de aparitia acestui inconvenient. Remedierea defectelor care pot aparea datorita acestei probleme, precum si aducerea la conformitate a modelelor afectate, se va face gratuit, fara nici un cost din partea clientilor. Durata operatiunilor este de aproximativ: 0,6 - 0,7 ore

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Honda Trading Romania SRL Sos Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Cladirea 021, Et 9, Voluntari, Ilfov; telefon 0040/031.710.19.03 email: office@hondatrading.ro www.hondatrading.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Conform anexa 1: lista reprezentati autorizati.
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori	Numarul de motociclete posibil vizate in Romania: 129 unitati.

Honda Trading România

Soseaua Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov



Honda Trading

din Statul Membru	Distribuite pe fiecare model in parte astfel:		
	(3PV)		
	Model	Type	Qty.
	XL750S	3ED	10
	XL750S	5ED	5
	CB750AS	ED	25
	CB750AS	3ED	25
	CB1000S	ED	12
	CB1000SPS	ED	12
	CMX1100A2S	ED	5
	CMX1100AS	ED	10
	NT1100AS	ED	20
	CRF1100AS	2ED	5

Honda Trading România

Soseaua Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov

HT

Honda Trading

Catre
Autoritatea Nationala a Protectiei Consumatorilor

Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana
Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare
B-dul Aviatorilor nr 72, Sector 1 ,Bucuresti

Subiect : (3PV) Campanie de Rechemare pentru 129 de unitati Honda Motociclete

In atentia domnului CRISTIAN VICTOR POPESCU PIEDONE, Presedinte ANPC

**In atentia domnului Paul Silviu Anghel, Director General – Directia
Generală Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana**

Stimate Domnule Director,

In calitate de distribuitor autorizat al automobilelor si motocicletelor Honda in Romania, Honda Trading Romania a fost instiintata de catre Honda Motor asupra faptului ca un numar total de 129 motociclete Honda CB1000S/SPS, CB750AS HORNET, CMX1100A2S/AS, XL750S, CRF1100A3S/AS/A4S Africa Twin, NT1100AS, modele 2025, figureaza pe lista unor modele cu o posibila scurgere de ulei in timpul rularii, iar uleiul scurs poate stropi pe anvelopa din spate si poate provoca alunecarea si caderea motocicletei.

Ca urmare a activitatii noastre permanente de monitorizare a calitatii produselor pe care le comercializeaza , Honda Trading Romania a luat masura de instiintare a reprezentantilor sai din toata tara, care la randul lor urmeaza sa contacteze toti clientii ale caror motociclete de acest tip ar putea fi afectate de acest inconvenient.

Remediarea defectelor ce ar putea sa apara datorita acestei probleme, precum si aducerea la conformitate a modelelor afectate, se va face gratuit, fara nici un cost din partea clientilor .

Cu stima,
Dorian-Gabriel Basamac
Manager After Sales
Honda Trading Romania



Data
03.06.2025

Anexa 1 - Lista Reprezentanti Autorizati

Tara	Nume dealer	Judet	Oras	Strada	Nr.	Cod postal	Persoana contact	Pozitie	Adresa e-mail	Telefon
Romania	MADIAS	IASI	IASI	MIROSLAVA		707307	MARIUS DIACONU	REPREZENTANT SERVICE	marius@madias.ro	+40748137749
Romania	TOYO MOTOR NORD	ILFOV	VOLUNTARI	SOSEAUA PIPERA TUNARI	1	077190	VIOREL GINGHINA	SERVICE MANAGER	VIOREL.GINGHINA@tondanord.ro	+40721290822
Romania	MAZZANA SRL	TIMISOARA	TIMISOARA	CALEA STAN VIDRIGHIN	4	307200	GROZA PAUL	REPREZENTANT SERVICE	grozapaul@yahoo.com	0724.362.852
Romania	TEMPO CONSULT	BRASOV	BRASOV	STARDA 13 DECEMBRIE	31	500199	Alex Pop	REPREZENTANT SERVICE	alex@popo24.ro	+40745747575
Romania	AUTOSINCRON	CLUJ	CLUJ	Calea Turzii	152	700544	VOICU NISTOR	REPREZENTANT SERVICE	voicunistor@autosincron.com	+40745664000
Romania	MOTOR TEAM SRL	BUCCURESTI	BUCCURESTI	BOLIDULUI	8A	061344	MONICA DEMETRESCU	DIRECTOR LOCALITATE	office@motorteam.ro	+40214400223
Romania	EST BIKE ADVENTURE SRL	CONSTANTA	CONSTANTA	MEDEEA	1A	900154	ADRIAN BUSTIUCEL	REPREZENTANT SERVICE	adrian@estbike.ro	+40752312097
Romania	ASKO	BUCCURESTI	BUCCURESTI	SOSEAUA DE CENTURA CHINAIA	57		ALAMI BAHIA	REPREZENTANT SERVICE	service@asko.ro	+4075769662

Honda Trading România

Soseaua Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea O21 -- Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov



Honda Trading

3PV - motociclete posibil vizate in Romania

	Country	Model	Type	MY	VIN No.
1	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A0SK001373
2	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A1SK000023
3	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A1SK001401
4	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A2SK000208
5	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A2SK000211
6	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A3SK000024
7	ROMANIA	XL750S	5ED	2025	JH2RD17A4SK002364
8	ROMANIA	XL750S	5ED	2025	JH2RD17A5SK002373
9	ROMANIA	XL750S	5ED	2025	JH2RD17A5SK003071
10	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A6SK000034
11	ROMANIA	XL750S	5ED	2025	JH2RD17A6SK002379
12	ROMANIA	XL750S	5ED	2025	JH2RD17A7SK003072
13	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A8SK000200
14	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17A9SK000030
15	ROMANIA	XL750S	3ED	2025	JH2RD17AXSK000022
16	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A0SK002148
17	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A0SK002215
18	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A0SK003218
19	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A1SK002143
20	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A1SK002241
21	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A1SK003213
22	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A1SK005494
23	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A1SK006936
24	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A1SK006967
25	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A1SK006970
26	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A2SK002216
27	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A2SK002233
28	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A2SK002264
29	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A2SK003205
30	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A2SK005441
31	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A2SK006587
32	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A3SK002144
33	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A3SK002242
34	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A3SK005500
35	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A4SK002265
36	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A4SK005487
37	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A5SK002145
38	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A5SK002243
39	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A5SK002341
40	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A5SK003215
41	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A5SK005496
42	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A5SK006566
43	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A5SK006972
44	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A6SK002249
45	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A6SK002266

46	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A6SK003210
47	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A6SK005491
48	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A6SK006589
49	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A7SK002115
50	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A7SK002132
51	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A7SK002146
52	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A7SK002261
53	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A7SK005483
54	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A8SK002205
55	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A8SK002267
56	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A8SK003211
57	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A8SK005492
58	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24A9SK005436
59	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A9SK006537
60	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24A9SK006540
61	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24AXSK002254
62	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24AXSK002268
63	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24AXSK003212
64	ROMANIA	CB750AS	ED	2025	JH2RH24AXSK005493
65	ROMANIA	CB750AS	3ED	2025	JH2RH24AXSK006949
66	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A1SK003499
67	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A1SK003695
68	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A3SK003410
69	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A4SK003657
70	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A5SK003487
71	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A5SK003490
72	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A5SK003697
73	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A6SK003496
74	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A7SK002471
75	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A9SK002472
76	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A9SK003489
77	ROMANIA	CB1000S	ED	2025	JH2SC86A9SK003668
78	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B1SK002474
79	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B4SK002436
80	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B4SK002453
81	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B4SK002467
82	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B6SK002454
83	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B6SK002471
84	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B8SK002455
85	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B8SK002469
86	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B8SK002472
87	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B9SK002447
88	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86B9SK002464
89	ROMANIA	CB1000SPS	ED	2025	JH2SC86BXSK002473
90	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A0SK000530
91	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A1SK000522
92	ROMANIA	CMX1100A2S	ED	2025	JH2SC87A2SK000500

93	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A3SK000523
94	ROMANIA	CMX1100A2S	ED	2025	JH2SC87A4SK000501
95	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A4SK000532
96	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A4SK000546
97	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A5SK000538
98	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A7SK000525
99	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87A7SK000542
100	ROMANIA	CMX1100A2S	ED	2025	JH2SC87A8SK000503
101	ROMANIA	CMX1100A2S	ED	2025	JH2SC87A9SK000588
102	ROMANIA	CMX1100A2S	ED	2025	JH2SC87AXSK000504
103	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87AXSK000518
104	ROMANIA	CMX1100AS	ED	2025	JH2SC87AXSK000535
105	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A0SK000767
106	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A1SK001278
107	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A2SK001077
108	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A3SK001055
109	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A4SK001047
110	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A4SK001274
111	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A4SK001310
112	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A4SK001338
113	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A4SK001355
114	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A5SK000764
115	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A5SK001039
116	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A5SK001350
117	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A6SK001356
118	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A7SK001026
119	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A7SK001317
120	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A7SK001351
121	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A9SK000766
122	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A9SK000914
123	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88A9SK001271
124	ROMANIA	NT1100AS	ED	2025	JH2SC88AXSK000890
125	ROMANIA	CRF1100AS	2ED	2025	JH2SD13A2SK101823
126	ROMANIA	CRF1100AS	2ED	2025	JH2SD13A3SK101829
127	ROMANIA	CRF1100AS	2ED	2025	JH2SD13A6SK101825
128	ROMANIA	CRF1100AS	2ED	2025	JH2SD13A8SK101826
129	ROMANIA	CRF1100AS	2ED	2025	JH2SD13AXSK101827

Data:
PRIVAT si CONFIDENTIAL

HONDA
The Power of Dreams



Domnul/Doamna ...
Adresa
Oras
Judet
Cod Postal

Honda Ref: 3PV
Data inmatricularii:
Model:
V.I.N:
Nr Inmatriculare:

IMPORTANT SAFETY RECALL INFORMATII

Domnule/doamna client

Ref : Posibila scurgere a uleiului de motor

Ca urmare a activitatii noastre permanente de monitorizare a calitatii, am descoperit existenta unui posibil defect in cazul unor motociclete CB1000S/SPS, CB750AS HORNET, CMX1100A2S/AS, XL750S, CRF1100A3S/AS/A4S Africa Twin, NT1100AS comercializate de Honda Trading Romania, modele 2025.
In cazul unora dintre aceste motociclete, in timpul rularii uleiul scurs poate stropi pe anvelopa din spate si poate provoca alunecarea si caderea motocicletei.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient, inasa, dorim sa asiguram in permanenta un inalt nivel de performanta si securitate al motocicletei Honda pe care o detineti.

IMPORTANT

O verificare completa poate fi facuta in baza indicatiilor producatorului doar de un dealer Honda autorizat.

ACTIUNI NECESARE

Inspectarea si inlocuirea busonului

Actiunile de verificare si remediere a defectului vor fi executate **complet gratuit** pentru dvs si vor dura aproximativ 0.6 - 0.7 h.

Chiar si asa ,in functie de disponibilitatea service-ului dvs Honda, va recomandam sa va alocati mai mult timp pentru finalizarea acestei interventii . O estimare mai exacta a duratei interventiei o veti putea primi din partea unitatii reparatoare la prezentarea dvs la service , pe baza programarii.

Ce trebuie sa faceti dvs?

Va rugam sa faceti o programare la service-ul Dvs autorizat Honda, acest fiind cel ce va efectua verificarile necesare in vederea stabilirii modului in care este afectata sau nu motocicleta dvs. In cazul in care vor fi necesare inlocuirii de piese dealerul Dvs autorizat Honda se va ocupa aprovizionarea reperelor necesare. Aceste piese de inlocuit se vor comanda la dealer, pe baza datelor de identificare ale motocicletei dvs urmand a fi inlocuite la o data de comun acord stabilita intre de dvs si dealer.

Daca deja aveti o relatii directa cu unul din dealerii Honda va rugam sa procedati la contactarea acestuia pentru a demara procesul de verificare a motocicletei dvs.

Daca nu aveti datele de contact ale nici unui dealer Honda va rugam sa alegeti unul din lista de dealer autorizati Honda utilizand urmatorul link: <https://www.honda-moto.ro/dealer>

Informatii suplimentare

In cazul in care doriti orice alte informatii suplimentare puteti apela la oricare din dealerii autorizati Honda, sau ne puteti contacta pe adresa de email: office@hondatrading.ro

Monitorizare

Aceasta informare v-a fost trimisa in conformitate cu obligatiile legale in vigoare in Romania si au ca scop informarea completa si corecta a dvs ca proprietar al unei motociclete Honda legata de o posibila defectiune ce trebuie remediata pentru a readuce la conformitate produsul achizitionat.

Aceste actiuni de rechemare sunt monitorizate de ANPC, la cunostinta careia a fost adusa acesta actiune de rechemare printr-o instiintare scrisa.

Datele dvs s-au schimbat?

Avand in vedere importanta acestei actiuni si in situatia in care motocicleta dvs a fost vanduta, scoasa din circulatie, a fost deja reparata, sau datele dvs de contact sau modificat va rugam sa returnati aceasta corespondenta catre noi (date expeditor) cu mentionarea noilor date. Formularul ce trebuie completat in oricare din aceste situatii de mai sus se afla in acest plic impreuna cu acesta scrisoare. Odata completat acest formular tot ce trebuie sa faceti este sa-l expediat pe adresa noastra.

Cu stima,
Echipa Honda Romania
office@hondatrading.ro

HONDA
The Power of Dreams

HT
Honda Trading

 Think new,
Design for tomorrow