

SPSW
22.03.2024

A.N.P.C. - REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 2803
IEȘIRE
Ziua 21 Luna 03 Anul 2024

Nr. încheiere 4232

20.03.2024

SPSW
22.03.2024

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: Beetle cu airbag frontal de la producătorul Takata, care s-au fabricat din 2012 până în 2014
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	firma Takata a comunicat faptul că în cazul unui accident cu declanșarea airbagului, există riscul de explozie a carcasei generatorului airbagului frontal de pe partea șoferului. Cauza poate fi deprecierea pe termen lung a încărcăturii pirotehnice, din cauza umidității ridicate a aerului și variațiilor mari de temperatură. În cazul unui accident cu declanșarea airbagului frontal de pe partea șoferului, fragmentele din carcasa generatorului de gaz pot accidenta fatal pasagerii.
	In Romania nu au fost inregistrate accidente.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	
Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	<p>Actiune de rechemare 69BQ</p> <p>Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service.</p> <p>Autovehiculele afectate trebuie verificate și se înlocuiește generatorul de gaz al airbagului frontal de la furnizorul Takata de pe partea șoferului . În funcție de volumul lucrărilor, reparația autovehiculului durează aproximativ 1 ora.</p>

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro</p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Lista dealerilor autorizați Volkswagen este disponibilă la www.volkswagen.ro</p>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>In Romania sunt vizate 283 autoturisme.</p>

Director departament
Costel Grecu

