

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE


PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

A.N.P.C. - REGISTRATURA
INTRARE Nr. 1685
IESIRE
Ziua 20 Luna 02 Anul 2024

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Conform anexa 1: lista reprezentati autorizati.
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Honda Trading Romania SRL Sos Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Cladirea 021, Et 9, Voluntari, Ilfov; telefon 0040/031.710.19.03 email: office@hondatrading.ro www.hondatrading.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Sorin Purnavel, Coordonator Dep. Service, email: office@hondatrading.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Motociclete Honda Model vizat: Goldwing 1800,CBR1000, Modele produse in 2017-2023 Tara provenienta: Japonia ;
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	In cazul unora dintre motocicletele pompa de combustibil poate functiona incorect ,situatie in care motocicleta poate manifesta probleme la pornire sau in timpul rularii – lipsa putere.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	

Honda Trading România

Soseaua Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov




HT
Honda Trading

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Honda Trading Romania a luat masura de instiintare a reprezentantilor sai din toata tara, care la randul lor urmeaza sa contacteze clientii ce pot fi afectati de aparitia acestui inconvenient. Remedierea defectelor care pot aparea datorita acestei probleme, precum si aducerea la conformitate a modelelor afectate, se va face gratuit, fara nici un cost din partea clientilor. Durata operatiunilor este de aproximativ: - 1 ora
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA
SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU
TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI
MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Honda Trading Romania SRL Sos Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Cladirea 021, Et 9, Voluntari, Ilfov; telefon 0040/031.710.19.03 email: office@hondatrading.ro www.hondatrading.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Conform anexa 1: lista reprezentati autorizati.
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numarul de motociclete posibil vizate in Romania: 14 unitati necesita inlocuire pompa combustibil si 34 de unitati necesita verificare Distribuite pe fiecare model in parte astfel: - CBR1000 2 unitati -Goldwing 46 unitati



Honda Trading România

Soseaua Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov

HT
Honda Trading

Catre
Autoritatea Nationala a Protectiei Consumatorilor

Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana
Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare
B-dul Aviatorilor nr 72, Sector 1 ,Bucuresti

**Subiect : Campanie de Rechemare pentru un numar maxim posibil de 46 unitati Honda
Motociclete**

In atentia domnului Horia Miron Constantinescu, presedinte ANPC
In atentia domnului Paul Silviu Anghel , Director General – Directia
Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana

Stimate Domnule Director,


In calitate de distribuitor autorizat al automobilelor si motocicletelor Honda in Romania, Honda Trading Romania a fost instiintata de catre Honda Motor asupra faptului ca un numar maxim posibil de 46 motociclete Honda CBR1000 si Goldwing1800 , modelele produse intre 2017- 2023, figureaza pe lista unor modele, ce pot sa intampine o functionare incorecta a pompei de combustibil.

Ca urmare a activitatii noastre permanente de monitorizare a calitatii produselor pe care le comercializeaza , Honda Trading Romania a luat masura de instiintare a reprezentantilor sai din toata tara, care la randul lor urmeaza sa contacteze toti clientii ale caror motociclete de acest tip ar putea fi afectate de acest inconvenient.

Remediarea defectelor ce ar putea sa apara datorita acestei probleme, precum si aducerea la conformitate a modelelor afectate, se va face gratuit, fara nici un cost din partea clientilor .

Cu stima,
Sorin Purnavel
Coordonator After Sales
Honda Trading Romania

Data
19.02.2024



Honda Trading România

Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 10A Clădirea Conexă,
Etaj 5, Sector 2, București
Telefon: 031/ 71 01 903-07
Fax: 031 71 01 902
www.hondatrading.ro

HT
Honda Trading

Data:
PRIVAT si CONFIDENTIAL

HONDA
The Power of Dreams

Domnul/Doamna ...
Adresa
Oras
Judet
Cod Postal



Honda Ref: 3NJ_3NK
Data inmatricularii:
Model: CBR1000, Goldwing1800
V.I.N:
Nr Inmatriculare:

IMPORTANT RECALL INFORMATII

Domnule/doamna client

Re: pompa de combustibil poate functiona incorect ceea poate duce la probleme la pornire sau in timpul rularii (lipsa putere)

Ca urmare a activitatii noastre permanente de monitorizare a calitatii, am descoperit existent unui posibil defect in cazul pompei de combustibil pentru motocicletele Honda CBR1000 sau Goldwing1800 comercializate de Honda Trading Romania, ce au fost produse intre 2017-2023. In cazul unora dintre aceste motociclete poate sa apara probleme la pornire sau in timpul rularii (lipsa putere). Datorita nefunctionarii pompei de combustibil motocicletele pot sa nu porneasca sau in timpul rularii sa manifeste o lipsa de putere.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient, inasa, dorim sa asiguram in permanenta un inalt nivel de performanta si securitate al motocicletei Honda pe care o detineti.

IMPORTANT

O verificare completa poate fi facuta in baza indicatiilor producatorului doar de un dealer Honda autorizat.

ACTIUNI NECESARE

Verificare si/sau inlocuire pompa combustibil

Actiunile de verificare si eventuala inlocuire a pompei de combustibil vor fi executate **complet gratuit** pentru dvs si pot dura aproximativ 1 h.

Chiar si asa, in functie de disponibilitatea service-ului dvs Honda va recomandam sa va alocati mai mult timp pentru finalizarea acestei interventii. O estimare mai exacta a duratei interventiei o veti putea primi din partea unitatii reparatoare la prezentarea dvs la service, pe baza programarii.

Ce trebuie sa faceti dvs?

Va rugam sa va faceti o programare la service-ul Dvs autorizat Honda, acest fiind cel ce va efectua verificarile necesare in vederea stabilirii modului incare este afectata sau nu motocicleta dvs.

In cazul in care vor fi necesare inlocuirii de piese dealerul Dvs autorizat Honda se va ocupa de aprovizionarea reperelor necesare. Aceste piese de inlocuit se vor comanda la dealer pe baza datelor de identificare ale motocicletei dvs urmand a fi inlocuite la o data de comun acord stabilita de dvs si dealer.

Daca deja aveti o relatie directa cu unul din dealerii Honda va rugam sa procedati la contactarea acestuia pentru a demara procesul de verificare a motocicletei dvs.

Daca nu aveti datele de contact ale nici unui dealer Honda va rugam sa alegeti unul din lista de dealer autorizati Honda utilizand urmatorul link: <https://www.honda-moto.ro/dealer>

Informatii suplimentare

In cazul in care doriti orice alte informatii suplimentare puteti apela la oricare din dealerii autorizati Honda, sau ne puteti contacta pe adresa de email office@hondatrading.ro

MONITORIZARE

Aceasta informare v-a fost trimisa in conformitate cu obligatiile legale in vigoare in Romania si au ca scop informarea completa si corecta a dvs ca proprietar al unei motociclete Honda legata de o posibila defectiune ce trebuie remediata pentru a readuce la conformitate produsul achizitionat.

Aceste actiuni de rechemare sunt monitorizate de ANPC, la cunostinta careia a fost adusa aceasta actiune de rechemare printr-o instiintare scrisa.


Datele dvs s-au schimbat?

Avand in vedere importanta acestei actiuni si in situatia in care motocicleta dvs a fost vanduta, scoasa din circulatie, a fost deja reparata, sau datele dvs de contact sau modificat va rugam sa returnati aceasta corespondenta catre noi (date expeditor) cu mentionarea noilor date. Formularul ce trebuie completat in oricare din aceste situatii de mai sus se afla in acest plic impreuna cu acesta scrisoare. Odata completat acest formular tot ce trebuie sa faceti este sa-l expediat pe adresa noastra.

Cu stima,
Honda (RO)



Mihai Sandu
Public Relations Manager



Anexa 1 - Lista Reprezentanti Autorizati


Tara	Nume dealer	Judet	Oras	Strada	Nr.	Cod postal	Persoana contact	Positie	Adresa e-mail	Telefon
Romania	MADRAS	IASI	IASI	MIROSLAVA		707367	MARIUS DIACONU	REPREZENTANT SERVICE	marius@madras.ro	+40748137749
Romania	TOYO MOTOR NORD	ILFOV	VOLUNTARI	SOSEAU PIPERA TUNARI	1	077190	VIOREL GINGHINA	SERVICE MANAGER	VIORELGINGHINA@hondanord.ro	+40721290822
Romania	MAZZARA SRL	TIMISOARA	TIMISOARA	CALEA STAN VIDRIGHIN	4	307200	GROZA PAUL	REPREZENTANT SERVICE	grozapa@yahoo.com	0724.362.852
Romania	TEMPO CONSULT	BRASOV	BRASOV	STARDA 12 DECEMBRIE	31	500199	Alex Pop	REPREZENTANT SERVICE	alex@moto24.ro	+40745747575
Romania	AUTOSINCRON	CLUJ	CLUJ	Calea Turzii	152	700544	VOICU NISTOR	REPREZENTANT SERVICE	voicunistor@autosincron.com	+40745640400
Romania	MOTOR TEAM SRL	BUCURESTI	BUCURESTI	BOLIDULUI	8A	061344	MONICA DEMETRESCU	DIRECTOR LOCATIE	office@mototeam.ro	+40214400222
Romania	EST BIKE ADVENTURE SRL	CONSTANTA	CONSTANTA	MEDEEA	1A	900154	ADRIAN BUSTIUCEL	REPREZENTANT SERVICE	adrian@estbike.ro	+40752312097
Romania	ASKO	BUCURESTI	BUCURESTI	SOSEAU DE CENTURA CHINA	57		ALAMI BAHA	REPREZENTANT SERVICE	service@asko.ro	+4075762662

Honda Trading România


Soseau Bucuresti Nord Nr 10
Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9
Voluntari, Jud Ilfov



Honda Trading



Country	Model	VIN No.	Production Date	Campaign Code
ROMANIA	CBR1000RAJ	JH2SC77A3JK101215	22/01/2018	3NJ
ROMANIA	CBR1000S1J	JH2SC77B6JK100326	21/12/2017	3NJ
ROMANIA	GL1800DAK	JH2SC79B0KK100546	20/11/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAJ	JH2SC79B2JK000513	12/02/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAJ	JH2SC79B3JK001170	09/04/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAJ	JH2SC79B3JK001539	24/05/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAJ	JH2SC79B4JK001131	09/04/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAK	JH2SC79B4KK100548	20/11/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAK	JH2SC79B4KK100615	27/11/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAK	JH2SC79B5KK100543	20/11/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAJ	JH2SC79B7JK000510	12/02/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAK	JH2SC79B8KK100567	21/11/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAJ	JH2SC79BXJK001540	24/05/2018	3NJ
ROMANIA	GL1800DAK	JH2SC79BXKK100568	21/11/2018	3NJ



Country	Model	VIN No.	Production Date	Campaign Code
ROMANIA	GL1800DAM	JH2SC79B0MK300409	25/12/2020	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAP	JH2SC79B0PK500856	06/01/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAN	JH2SC79B1NK400925	27/04/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAP	JH2SC79B1PK500266	23/11/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAP	JH2SC79B1PK501367	07/04/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAR	JH2SC79B1RK600077	31/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAM	JH2SC79B2MK301531	29/05/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAL	JH2SC79B3LK200321	24/01/2020	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAN	JH2SC79B3NK400764	09/03/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAP	JH2SC79B3PK500690	23/12/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAR	JH2SC79B3RK600081	31/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAR	JH2SC79B5RK600051	09/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAL	JH2SC79B6LK200281	22/01/2020	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAM	JH2SC79B7MK300178	12/12/2020	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAM	JH2SC79B7MK301511	28/05/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAP	JH2SC79B7PK500014	12/10/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAR	JH2SC79B7RK600066	09/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAN	JH2SC79B9NK400090	21/12/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAP	JH2SC79B9PK500743	22/12/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800DAN	JH2SC79BXNK400163	25/12/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDN	JH2SC79D0NK400089	23/12/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDP	JH2SC79D0PK500017	24/10/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDN	JH2SC79D1NK400120	24/12/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDP	JH2SC79D1PK500298	19/12/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDN	JH2SC79D3NK400264	31/01/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDR	JH2SC79D4RK600009	06/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDR	JH2SC79D4RK600012	06/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDN	JH2SC79D7NK400266	31/01/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDR	JH2SC79D7RK600019	06/10/2023	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDN	JH2SC79D8NK400258	31/01/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDP	JH2SC79D8PK500279	19/12/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDM	JH2SC79D9MK300359	22/04/2021	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDP	JH2SC79D9PK500016	24/10/2022	3NJ/3NK
ROMANIA	GL1800BDR	JH2SC79DXRK600015	06/10/2023	3NJ/3NK

