


**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare “Actualizare soft ICCU si Inlocuire siguranta si ICCU”
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : IONIQ 5(NE), IONIQ 6(CE) Tara provenienta : KOREA

Descriere / Fotografie	DENUMIRE PIESA	IMAGINE/ COD PIESA	OBSERVATII
	ICCU (INTEGRATED CHARGE CONTROL UNIT)		
		36400-1XAB0QQH	- NE
		36400-1XEB0QQH	- CE
	ICCU FUSE	375F2-GI040QQH	- NE, CE
	LONG-LIFE ANTIFREEZE	07100-00421	- 4L, General area (Except Europe)
99927-ADEP02QQH		- 4L, For Europe area	

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	Unele autovehicule pot prezenta probleme de incarcare atat pe partea de inalta tensiune cat si pe cea de joasa din cauza unei defectiuni al ICCU.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact, cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Actualizare soft ICCU si inlocuire siguranta si ICCU (daca este cazul). Durata aproximativa a interventiei este de 2.2 ore.
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai- motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 377 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.