

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
 PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

**Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care
 primesc formularul de notificare**

Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
---	--

Identificarea companiilor
notificate si rolul lor in
vanzarea produsului

Campanie de Rechemare

"Inlocuire arbore intermediar planetara si verificare strangere "

Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

Producatorul sau
reprezentantul
producatorului/Distribuitorul
care completeaza formularul

Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Industrial zone Nošovice
739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651

Producator: Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794
Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974

Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL
T: 0212.692.524 /

Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti

Numele, Functia, Adresa,
Telefon, Fax, E-mail,
website ale persoanei de
contact

Mihai Chipaila
After-Sales Director
T: 0212.692.524
e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate

Categoria. Sortimentul sau
marca.
Numele modelului
(modelelor) sau Codul de
bare/CN
Tariful. Tara de origine

Categoria : Autoturism

Marca : HYUNDAI

Model : IONIQ5 (NE)

Tara provenienta : KOREA

Descriere / Fotografie

DENUMIRE PIESA	POZA/ COD PIESA	OBSERVATII
ARBORE INTEREDIAR	 49560-GI000QQH	✖Inel de siguranta inclus. 
SURUB FIXARE SUPORT ETRIER	51735-C1200QQH (2 BUC)	

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele autovehicule pot suferi ruperea arborelui intermediar planetara din cauza unei erori de productie a furnizorului.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact, cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Inlocuire arbore intermediar planetara si verificare strangere. Durata aproximativa a interventiei este de o ora.
--	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai-motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 2 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.





Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 41D022
1	Romania	KMHKN81EFPU175078
2	Romania	KMHKN81EFPU175082



