

**1. FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor/Directia Generala Supraveghere Piata/Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Ford Romania SA Compania nationala de vanzari
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Ford Romania SA Compania nationala de vanzari Global City Bussines Parc Sos. Bucuresti Nord Nr.10,Voluntari Ilfov 077190
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Gheorghe Cosmin – Fcsd Manager Tel : 0373788000
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Ford PUMA
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Ford România SA monitorizează permanent procesele de producție. O serie de vehicule Puma au fost construite cu arcuri de reținere a airbag-ului șofer care pot fi în afara specificațiilor de fabricație Ford Motor Company. Un arc de reținere a airbagului șoferului în afara specificațiilor poate să nu fixeze bine pe volan modulul airbag-ului șofer. În eventualitatea declanșării airbag-ului, poate fi posibil ca airbag-ul să fie eliberat din volan în

	compartimentul pasagerilor. Pentru a preveni această problemă, trebuie montat un nou arc de reținere a airbag-ului.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	-
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Sunt trimise scrisori in legatura cu aceasta campanie tuturor utilizatorilor de autoturisme afectate pentru a se prezenta la cel mai apropiat Reparatore autorizat Ford. Durata interventiei este de aproximativ 30 min.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Ford Romania SA Compania nationala de vanzari Global City Bussines Parc Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Voluntari Ilfov 077190 www.ford.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de reparatori autorizati Ford Adresele sunt disponibile pe www.ford.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar de vehicule afectate in Romania 326

Gheorghe Cosmin

FCSD Manager

