


**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor / Direcția Generală Supraveghere Piață / Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor, Nr. 72, Sector 1, București / Tel.: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro</b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Producator: F.LLI MENABO' S.R.L.  Distribuitor: ROUMASPORT SRL</b>
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Producator: F.LLI MENABO' S.R.L. VIA 8 MARZO N.3 CAVRIAGO, REGGIO EMILIA, 42025, Italia Distribuitor: ROUMASPORT SRL Bd. Iuliu Maniu nr. 546 – 50, sector 6, Bucuresti</b>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	<b>Alejandro Cozar, Responsabil, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650, Franța, damaris.damasceno@decathlon.com, 06 81 95 23 86 / Andrei Rigu, departament juridic, Bd. Iuliu Maniu nr. 546 – 560, sector 6, Bucuresti, 0214085000, andrei.rigu@decathlon.com</b>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN	<b>Rechemarea privește suporturile de biciclete cu bară de tractare Antares 2 și Antares 3, vândute în România cu codurile 5363321 și 5363294 între 01.03.2024 și 30.09.2024 inclusiv.</b>
Tariful.Tara de origine	<b>ITALIA</b>




Descrierea/Fotografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	<p><b>Au fost identificate mai multe cazuri de suporturi de biciclete rupte în timp ce utilizatorii conduceau masinile de care acestea erau atasate. Suportul de biciclete cade brusc pe drum, rezultând în deteriorarea bicicletelor sau la deconectarea completă a suportului de. Expertiza externa realizat de laboratorul UTAC (DIN 75303: 2019-16 referențial) a avut ca rezultat o deformare imediată a structura de otel a suportului, compatibila cu ruperea.</b></p>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	<b>Nu au fost inregistrate vatamari ale utilizatorilor.</b>
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p><b>Actiunea de retragere voluntara se desfasoara pana pe 02.10.2025</b></p> <p><b>Retragerea a fost anuntata de Producator la nivel european la organismul corespunzator din cadrul Comisiei Europene. Numărul notificării este 2025_96868</b></p> <p><b>Fiecare client este invitat să returneze produsul în cel mai apropiat magazin DECATHLON. Deasemenea, un anunt privind retragerea produsului va fi afisat in magazinele Decathlon din România si pe website-ul <a href="http://www.decathlon.ro">www.decathlon.ro</a></b></p> <p><b>Această defecțiune va fi corectată prin rambursarea contravalorii produsului defect.</b></p>