

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR  
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI  
DISTRIBUITORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: <a href="http://www.porscheromania.ro">www.porscheromania.ro</a></b>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	<b>Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: <a href="mailto:costel.grecu@porsche.ro">costel.grecu@porsche.ro</a></b>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	<b>Marca: Volkswagen Modele: Tayron</b>
Descrierea/Fototografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	<b>Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele Tayron dintr-un anumit interval de fabricație, există posibilitatea ca, din cauza unei erori de montaj, in cazuri izolate, sa se fi fixat difuzorul spate in mod neconform. Drept urmare, in timpul deplasarii, difuzorul spate se poate desprinde complet si poate ajunge in spatiul de trafic. In cadrul masurii se verifica fixarea conforma a difuzorului spate si, daca este necesar, se repara difuzorul spate.</b>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	<b>In Romania nu au fost inregistrate accidente.</b>

<b>Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	<p><b>Acțiuni de rechemare 66A1.</b></p> <p><b>Toți dealerii Volkswagen au fost informați cu privire la această măsură. Dealerii vor trimite clienților scrisori de informare.</b></p> <p><b>La autovehiculele vizate se verifică fixarea conformă a difuzorului spate și, în cazul în care este necesar, se repară difuzorul spate. Această operațiune durează aproximativ jumătate de oră.</b></p>

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate</b>	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p><b>Porsche Romania SRL</b>  <b>Bd. Pipera Nr. 2,</b>  <b>077190, Voluntari, jud. Ilfov</b>  <b>Telefon: +40 021 203 28 88</b>  <b>Fax: +40 021 203 29 99</b>  <b>Web: <a href="http://www.porscheromania.ro">www.porscheromania.ro</a></b></p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p><b>Lista dealerilor autorizați Volkswagen este disponibilă la</b>  <b><a href="http://www.volkswagen.ro">www.volkswagen.ro</a></b></p>
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p><b>În România sunt vizate 43 autovehicule.</b></p>

  
 After Sales Manager  
 Costel Grecu