


SASA
Mădălina Guță
18.06.2025

1706 2015
- @

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUTORI**



| Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare | |
|---|--|
| Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website | Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro |
| Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului | |
| Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR | |
| Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitoarea care completeaza formularul | Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro |
| Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact | Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro |
| Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate | |
| Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine | Marca: Volkswagen Modele: ID.7, ID.Buzz, Passat, Polo, Taigo |
| Descrierea/Fototografia | |
| Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL | |
| Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate | Volkswagen AG a constatat faptul că, la autovehiculele ID.7, ID.Buzz, Passat, Polo și Taigo dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea reducerii efectului de protecție a airbagului pasagerului față și, implicit, apare un risc de accidentare ridicat pentru acesta, în cazul unui accident cu declanșarea airbagului pasagerului față. În plus, în cazul unui accident cu declanșarea airbagului pasagerului față, există riscul să se spargă carcasa generatorului de gaz, sau să se desprindă componente ale carcasei generatorului de gaz, ceea ce ar putea genera răniri severe sau fatale ale pasagerilor. |

| | |
|--|---|
| Inregistrarea accidentului (accidentelor) | In Romania nu au fost inregistrate accidente. |
| Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse | |
| Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile | <p>Actiune de rechemare 69UN.</p> <p>Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de informare.</p> <p>La autovehiculele afectate este necesara inlocuirea airbagului pasagerului fata.</p> <p>Aceasta operatiune dureaza aproximativ 1-3 ore.</p> |

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

| | |
|---|--|
| Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate | |
| Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | <p>Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro</p> |
| Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | <p>Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro</p> |
| Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru | In Romania sunt vizate 57 autovehicule. |

After Sales Manager
Costel Grecu

