

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor / Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București / telefon: 021.307.67.79 / Fax: 021.314.34.62 / E-mail: cabinet@anpc.ro / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	BISSELL Homecare, Inc. („BISSELL”)
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Maravela, Popescu & Asociații, reprezentant convențional în scop de contact, București, Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Corp C, Parter, Sector 1, telefon: 021 310 17 17, fax: 021 310 17 18, e-mail: office@mprpartners.com
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria: Aspirator de podea fără cablu Sortimentul sau marca: BISSELL® Numele sau numărul modelului: 2582N și 2588N. CN: 8508.11.0000. Țara de origine a produsului: China

Descrierea/Fotografia

Aspiratoare de podea cu aspirare umedă uscată fără cablu BISSELL®, cu numerele de model 2582N și 2588N („**Produsele Afectate**”)

O fotografie reprezentativă a Produselor Afectate este disponibilă mai jos (culorile pot varia).



Numărul de model al Produselor Afectate este vizibil pentru consumator atunci când rezervorul de apă curată este îndepărtat. O imagine care prezintă această informație este prezentată mai jos.

BISSELL®
BISSELL International Trading Company B.V.
Postbus 12874, 1100 AW Amsterdam, Zuidcoast, The Netherlands
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

FLOOR FINISHING MACHINE / ÉTAGE FINISSANT LA MACHINE

MODEL/MODÈLE XXXXX S/N: #####E

36 V.

BARCODE HERE

HOUSEHOLD TYPE / TYPE MENAGER

⚠ WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, USE ONLY BISSELL CLEANING PRODUCTS INTENDED FOR USE IN THIS MACHINE. USE INDOORS ONLY. DO NOT IMMERSE. USE ONLY ON CARPET MOISTENED BY THE CLEANING PROCESS. RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS - NO USER - REPLACEABLE PARTS INSIDE. USE ONLY WITH THE CHARGER MANUFACTURED BY SIL. MODEL SSC-420085US. **AVERTISSEMENT** - AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UTILISER UNIQUEMENT LES PRODUITS DE NETTOYAGE BISSELL CONÇUS POUR CET APPAREIL. UTILISER À L'INTÉRIEUR SEULEMENT. NE PAS IMMERGER. UTILISER UNIQUEMENT SUR UNE MOQUETTE MOUILLÉE PAR LE PROCESSUS DE NETTOYAGE. RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURES; CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE MODÈLE DE CHARGEUR FABRIQUÉ PAR SIL. MODÈLE SSC-420085US.

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

<p>Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate</p>	<p>Prin intermediul procedurilor interne de verificare a calității și al monitorizării pe teren, BISSELL a identificat faptul că anumite plăci de circuit din interiorul acumulatorului Produselor Afectate pot fi susceptibile să ducă la crearea de puncte fierbinți localizate. Într-un număr redus de cazuri, acest aspect ar putea genera un risc de supraîncălzire sau de incendiere a plăcii de circuit.</p> <p>Probabilitatea de vătămare a utilizatorilor a fost evaluată ca fiind „Scăzută”, în conformitate cu metodologia stabilită în Decizia Comisiei Europene 2019/417/UE.</p>
<p>Inregistrarea accidentului (accidentelor)</p>	<p>BISSELL a primit rapoarte privind 66 de produse care au fumegat și au emis un miros de arsură. Dintre aceste rapoarte, șase rapoarte se referă la acumuloare care au luat foc, dintre care trei incidente au dus la pagube materiale minore. Unul dintre cele șase rapoarte, venit de la un consumator din Statele Unite ale Americii și care încă face obiectul unei verificări, include referiri la o arsură. Niciunul dintre aceste rapoarte/incidente nu este legat de produse aflate pe teritoriul României.</p>

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

<p>Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile</p>	<ol style="list-style-type: none">1. BISSELL a sistat fabricarea Produselor Afectate și, din motive de precauție, ia măsuri corective în ceea ce privește produsele aflate în lanțul de distribuție și în posesia consumatorilor.2. BISSELL solicită consumatorilor să verifice numărul de model în raport cu detaliile de mai sus și, dacă produsul lor este afectat, să îndepărteze imediat Produsele Afectate din baza de încărcare, să nu le mai folosească și să viziteze website-ul recall.BISSELL.com pentru a stabili repararea gratuită a Produselor Afectate.3. Pentru a asigura informarea consumatorilor cu privire la această situație, BISSELL va lua următoarele măsuri:<ol style="list-style-type: none">i. Va solicita distribuitorilor și comercianților cu amănuntul să nu mai vândă Produsele Afectate;ii. Punerea la dispoziție de afișe privind situația pentru a fi utilizate în magazine și furnizarea de exemple de formulare cu privire la situație pentru a fi utilizate pe website-urile comercianților cu amănuntul și pe rețelele de
---	---

	<p>socializare;</p> <p>iii. Contactarea directă a consumatorilor prin e-mail, în măsura în care datele lor de contact sunt disponibile;</p> <p>iv. Pregătirea unei declarații cu privire la situație pentru publicarea pe rețelele de socializare care să fie utilizată pe Facebook, Instagram și Twitter, acolo unde este disponibil; și</p> <p>v. Actualizarea website-ului său BISSELL pentru a oferi detalii suplimentare cu privire la această situație și referitoare la acțiunile pe care trebuie să le întreprindă consumatorii.</p>
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI


Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	

**NOTIFICATION FORM FOR THE NOTIFICATION OF DANGEROUS PRODUCTS
TO THE AUTHORITIES BY PRODUCERS OR DISTRIBUTORS**

Section 1: Details of AUTHORITY(IES)/COMPANY(IES) receiving the notification form	
Authority/Contact name/Address/Telephone/Fax/E-mail/Website	National Authority for Consumer Protection / Address: 72 Aviatorilor Boulevard, 1st District, Bucharest / telephone: 021.307.67.79 / Fax: 021.314.34.62 / E-mail: cabinet@anpc.ro / Website: www.anpc.ro
Identification of the companies notified and their role in the marketing of the product	
Section 2: Details of PRODUCER/DISTRIBUTOR	
Producer or Producer 's representative/Distributor completing the form	BISSELL Homecare, Inc. (“ BISSELL ”)
Contact name, responsibility, Address/Telephone/Fax/Email/Website	Maravela, Popescu & Asociații, conventional representative for contact purposes, Bucharest, 6A Barbu Delavrancea Street, Building C, Ground Floor, 1st District, telephone: 021 310 17 17, fax: 021 310 17 18, e-mail: office@mprpartners.com
Section 3: Details of PRODUCTS involved	
Category. Brand or trademark. Model name(s)or Bar code/CN Tariff. Country of origin	<p>Category: Cordless Vacuum Floor Cleaner</p> <p>Brand or trademark: BISSELL®</p> <p>Model name or its number: 2582N and 2588N.</p> <p>CN code: 8508.11.0000.</p> <p>Country of origin of the product: China</p>
Description/Photograph	<p>BISSELL® Cordless Wet Dry Vacuum Floor Cleaners with model numbers 2582N and 2588N (the “Affected Products”)</p> <p>A representative photograph of the Affected Products is provided below (colours may vary).</p>



The model number of the Affected Products is visible to the consumer when the clean water tank is removed. An image showing this information is below.



Section 4: Details of HAZARD

Description of the hazard and possible health/safety damages and conclusions of the risk estimation and evaluation carried out

Through BISSELL's internal quality procedures and field monitoring, it has identified that some circuit boards inside the Affected Products' battery pack may be susceptible to the creation of localized hot spots. In a small number of cases, this could lead to a risk of the circuit board overheating or catching fire.

The probability of injury to users has been assessed as "Low" in accordance with the methodology set out in the European Commission Decision 2019/417/EU.

Record of accident(s)	BISSELL has received reports of 66 products smoking and emitting a burning odour. Of these reports, six reports relate to a battery pack catching fire, in which three incidents resulted in minor property damage. One of the six reports, from a consumer in the US, which is still subject to verification, includes reference to a burn injury. None of these reports relate to products in Romania.
-----------------------	--

Section 5: Details of corrective ACTIONS already taken

Types/Scope/Duration of action(s) and precautions taken and identification of the company responsible	<ol style="list-style-type: none"> 1. BISSELL has ceased manufacturing the Affected Products and, out of an abundance of caution, is taking corrective action in respect of the products in the supply chain and in the hands of consumers. 2. BISSELL is asking consumers to check the model number against the details above and if their product is affected, to immediately remove the Affected Products from the charging base, stop using them, and visit recall.BISSELL.com to arrange for a free repair. 3. In order to ensure consumers are informed of this issue, BISSELL will take the following steps: <ol style="list-style-type: none"> i. Asking distributors and retailers to stop selling the Affected Products; ii. Making available posters for use in-store and providing sample wording for use on retailer websites and social media; iii. Contact consumers directly via email, where their details are available; iv. Preparing a social media statement to be used on Facebook, Instagram and Twitter where available; and v. Updating its BISSELL website to provide further details of this issue and the actions consumers should take.
---	---

COMPANIES SHOULD COMPLETE AND SEND SECTION 6 IN CASE OF A SERIOUS RISK OR WHEN THE PRODUCER/DISTRIBUTOR OPTS TO SUBMIT THE NOTIFICATION ONLY TO THE AUTHORITY OF THE

MEMBER STATE IN WHICH THEY ARE ESTABLISHED

Section 6: Details of other COMPANY(IES) in the supply chain which hold affected products	
List of Manufacturers/ Importers or Authorised representatives by Member State: Name/Address/ Tel/Fax/E-mail/Website.	
List of Distributors/Retailers by Member State: Name/Address/ Tel/Fax/E-mail/Website	
Number of products (serial numbers or date codes) held by producer/importer/ distributor/retailer/consumers by Member State	