


**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare "Demontare filtru pompa tandem motor new U"
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : i40(VF), KONA(OS) Tara provenienta : KOREA

Descriere / Fotografie	DENUMIRE PIESA	IMAGINE/COD PIESA	OBSERVATII
	PUMP ASSY- OIL KIT		<ul style="list-style-type: none"> ① SEAL-FEEDBACK (1EA): 26121-2U000 ② COOLER PLATE- OIL (1EA): 26420-2U001 ③ O-RING(1) (1EA): 26614-35010 ④ GASKET-OIL DRAIN PLUG (1EA): 21513-23001 ⑤ O-RING(2) (1EA): 21838-40000QH ⑥ O-RING(3) (1EA): 21163-2U000
		26000-2U000QQH	
	PUMP ASSY- OIL&VACUUM	26100-2U001QQH	-Dupa verificare, inlocuiti daca este necesar.
BELT-OIL PUMP	24340-2U001QQH		

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele autovehicule pot prezenta substante straine in pompa de ulei ce pot bloca filtrul pompei tandem
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p>Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact corecte si complete (min: nume, adresa), cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania.</p> <p>Scopul actiunii : Demontare filtru pompa tandem motor new U. Durata aproximativa a interventiei este de 4.7ore.</p>
--	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai- motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 42 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D036
1	Romania	KMHK2817HKU344014
2	Romania	KMHK2817HKU344032
3	Romania	KMHK2817HKU344048
4	Romania	KMHK2817HKU344083
5	Romania	KMHK2817HKU344257
6	Romania	KMHK2817HKU344275
7	Romania	KMHK2817HKU344373
8	Romania	KMHK2817HKU344405
9	Romania	KMHK2817HKU344647
10	Romania	KMHK2817HKU344664
11	Romania	KMHK2817HLU450673
12	Romania	KMHK2817HLU450712
13	Romania	KMHLC41SAKU106416
14	Romania	KMHLC41SAKU106417
15	Romania	KMHLC41SAKU106420
16	Romania	KMHLC41SAKU106431
17	Romania	KMHLC41SAKU106434
18	Romania	KMHLC41SGKU106355
19	Romania	KMHLC41SGKU106356
20	Romania	KMHLC41SGKU106357
21	Romania	KMHLC41SGKU106358
22	Romania	KMHLC41SGKU106359
23	Romania	KMHLC41SGKU106360
24	Romania	KMHLC41SGKU106363
25	Romania	KMHLC41SGKU106364
26	Romania	KMHLC41SGKU106365
27	Romania	KMHLC41SGKU106370
28	Romania	KMHLC41SGKU106414
29	Romania	KMHLC41SGKU106415
30	Romania	KMHLC41SGKU106418
31	Romania	KMHLC41SGKU106419
32	Romania	KMHLC41SGKU106421
33	Romania	KMHLC41SGKU106422
34	Romania	KMHLC41SGKU106423
35	Romania	KMHLC41SGKU106425
36	Romania	KMHLC41SGKU106428
37	Romania	KMHLC41SGKU106436
38	Romania	KMHLC41SGKU106441
39	Romania	KMHLC41SGKU106448
40	Romania	KMHLC41SGKU106458
41	Romania	KMHLC41SGKU106461
42	Romania	KMHLC41SGKU106734