

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitoarul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: CUPRA Model: Formentor (KM)
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La anumite autovehicule ale modelului Formentor, s-a constatat că două fuzete stânga spate au fost fabricate cu cavități de aer și au fost montate. Fuzetele afectate pot ceda și se pot rupe prematur. O posibilă rupere a fuzetei ar putea afecta stabilitatea la rulare a autovehiculului și ar putea reprezenta risc de accident. Din motive de siguranță, este necesară verificarea autovehiculului dumneavoastră.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.

Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	<p>Actiune de rechemare 42M7.</p> <p>Toti dealerii Seat/Cupra au fost informați cu privire la această măsură. Dealerii vor trimite clienților scrisori de rechemare în vederea programării în service.</p> <p>La toate autovehiculele afectate, trebuie verificată fuzeta stânga spate și, după caz, trebuie înlocuită portfuzeta.</p> <p>Verificarea și lucrările de reparație durează aproximativ o jumătate de oră până la 3,5 ore.</p>

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECȚIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p align="center">Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro</p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p align="center">Lista dealerilor autorizați Seat este disponibilă la www.seat.ro</p>
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p align="center">In Romania este vizat 1 autovehicul</p>

After Sales Manager
Costel Gracu

