


FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1 / tel: 021.312.12.75 / 021.314.34.62 website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie rechemare MF9
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Trust Motors S.R.L. Bld. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6, 061129 Bucuresti, ROMANIA Tel: +40 21 207 77 30 Fax: +40 21 207 77 41
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Birloiu Marius Responsabil campanii de modernizare Tel: +40 21 207 77 30 E-mail: marius.birloiu@trustmotors.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria: Autovehicule Marca: Citroen Model: C4 C4X
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La un număr limitat de vehicule din modelele evidențiate în tabelul de mai jos, ale căror numere de șasiu sunt identificate pe portalurile de documentare post-vânzare ale mărcii, puntea spate nu este sudată conform specificațiilor. În unele cazuri, acest lucru ar putea duce la inițierea fisurilor la un kilometraj redus și, în consecință, la propagarea lor la un kilometraj mai mare, ceea ce ar putea duce la o controlabilitate redusă a vehiculului, printr-o potențială rupere a punții spate, în cel mai rău caz
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p>Tipul intervenției – mecanic</p> <p>Pentru a rezolva defecțiunea, vom verifica numărul de serie al punții spate și o vom înlocui, dacă este necesar.</p> <p>Dealerii vor informa clientii prin contact telefonic, email, scrisoare sau la trecerea prin service, cu privire la aceasta campanie de a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat service autorizat Citroen.</p> <p>Actiunea se va desfasura pana la finalizarea masinilor implicate in aceasta campanie</p>
--	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate

Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Trust Motors S.R.L. Blvd. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6, 061129 Bucuresti, ROMANIA Tel: +40 21 207 77 30 Fax: +40 21 207 77 41 https://www.citroen.ro/</p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Reteaua Distribuitorilor si Reparatiorilor Autorizati https://www.citroen.ro/</p>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>Numarul autovehiculelor Citroen, vandute in Romania, vizate de operatiune</p> <p>VR7BAHNSBNE084538 VR7BAHNSBPE006340 VR7BAHNSBNE084592 VR7BAHNSBNE084811 VR7BAHNSBNE084817 VR7BDHNSBPE006803</p>