

4345 / 18.12.2024

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

A.N.P.C. - REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 21716
IEȘIRE	12 2024
Ziua 20	Luna Anul

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare

Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
---	--

Identificarea companiilor notificate si
rolul lor in vanzarea produsului

Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR

Producatorul sau reprezentantul
producatorului/Distribuitorul care
completeaza formularul

Porsche Romania SRL
Bd. Pipera Nr. 2,
077190, Voluntari, jud. Ilfov
Telefon: +40 021 203 28 88
Fax: +40 021 203 29 99
Web: www.porscheromania.ro

Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax,
E-mail, website ale persoanei de
contact

Costel Grecu – After Sales Manager
Tel: 021 204 5401
E-mail: costel.grecu@porsche.ro

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate

Categoria. Sortimentul sau marca.
Numele modelului (modelelor) sau
Codul de bare/CN
Tariful. Tara de origine

Marca: Volkswagen
Modele: Touareg; Phaeton

Descrierea/Fotografia

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila
afectare a sanatatii/sigurantei si
estimarea riscului si evaluarile realizate

La anumite autovehicule Touareg si Phaeton pentru asigurarea conformității trebuie efectuată o actualizare software a unității de comandă a motorului. Actualizarea software îmbunătățește emisiile de oxid de azot ale autovehiculului dumneavoastră, în condiții reale de conducere. Cele mai recente cunoștințe tehnice au permis revizuirea software-ului unității de comandă a motorului, deoarece acestea nu erau disponibile la dezvoltarea inițială a autovehiculului. Această măsură a fost verificată și autorizată de către Serviciul Federal de Înmatriculare (KBA). În baza evaluării Serviciului Federal de Înmatriculare, măsura este necesară

	pentru a asigura conformitatea autovehiculului dumneavoastră.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 23FE. Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de informare. La autovehiculele vizate trebuie actualizat software-ul unitatii de comanda a motorului. Aceasta operatiune dureaza aproximativ jumatate de ora

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 1685 autovehicule

After Sales Manager
Costel Grecu

