

Catre
Autoritatea Nationala a Protectiei Consumatorilor

Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana
Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare
B-dul Aviatorilor nr 72, Sector 1 ,Bucuresti

Subiect : (3PV) Campanie de Rechemare pentru 129 de unitati Honda Motociclete

In atentia domnului CRISTIAN VICTOR POPESCU PIEDONE, Presedinte ANPC

**In atentia domnului Paul Silviu Anghel, Director General – Directia
Generală Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana**

Stimate Domnule Director,

In calitate de distribuitor autorizat al automobilelor si motocicletelor Honda in Romania, Honda Trading Romania a fost instiintata de catre Honda Motor asupra faptului ca un numar total de 129 motociclete Honda CB1000S/SPS, CB750AS HORNET, CMX1100A2S/AS, XL750S, CRF1100A3S/AS/A4S Africa Twin, NT1100AS, modele 2025, figureaza pe lista unor modele cu o posibila scurgere de ulei in timpul rularii, iar uleiul scurs poate stropi pe anvelopa din spate si poate provoca alunecarea si caderea motocicletei.

Ca urmare a activitatii noastre permanente de monitorizare a calitatii produselor pe care le comercializeaza , Honda Trading Romania a luat masura de instiintare a reprezentantilor sai din toata tara, care la randul lor urmeaza sa contacteze toti clientii ale caror motociclete de acest tip ar putea fi afectate de acest inconvenient.

Remedierea defectelor ce ar putea sa apara datorita acestei probleme, precum si aducerea la conformitate a modelelor afectate, se va face gratuit, fara nici un cost din partea clientilor .

Cu stima,
Dorian-Gabriel Basamac
Manager After Sales
Honda Trading Romania



Data
03.06.2025