

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Secțiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Secțiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Alexandru Rugina/ After-Sales Manager Van Mercedes-Benz România / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15- 23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 625 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com / Website: www.mercedes-benz.ro
Secțiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : Model: Sprinter
Descrierea/Fotografia	
Secțiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, în cazul unui accident care implică un impact frontal, în anumite condiții și la anumite vehicule cu tracțiune față și motor diesel OM651, componenta cunoscută ca „modul de preîncălzire-aprindere” poate fi deteriorată fără a se întrerupe alimentarea cu energie electrică. Modulul de “preîncălzire-aprindere” este o componentă electronică care acționează bujiile incandescente și încălzitorul filtrului de combustibil. Dacă, în eventualitatea unui accident și în anumite condiții, modulul de preîncălzire-aprindere se deteriorează, fără ca impactul să ducă la deconectarea completă a sursei de alimentare, nu poate fi exclus un scurtcircuit. În cazul cel mai nefavorabil s-ar putea produce daune prin modificare termică și chiar un eventual incendiu. Ca urmare a acestui fapt, riscul de rănire a ocupanților vehiculului sau a persoanelor care se află în apropierea vehiculului ar putea crește.

Inregistrarea (accidentelor)	accidentului
Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	<p>- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom monta ulterior o carcasă de acoperire pentru „modul de preîncălzire-aprindere” și vom conecta sursa sa de alimentare la o siguranță pirotehnică.</p> <p>- Operațiile necesare vor fi gratuite.</p>

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6
IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI**

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 www.mercedes-benz.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor și Reparativilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România –267 unități:</p> <p>W1V9106211P196456 W1V9106331P195204 WDB9101331N002144 WDB9101331N002145 WDB9101331N018129 WDB9101331N018130 WDB9101331N018380 WDB9101331N018381 WDB9101331N018382 WDB9101331N018383 WDB9101331N018384 WDB9101331N018385</p>

WDB9101331N018386
WDB9101331N018387
WDB9101331N018388
WDB9101331N018389
WDB9101331N018390
WDB9101331N018391
WDB9101331N018392
WDB9101331N018393
WDB9101331N018394
WDB9101331N018395
WDB9101331N018396
WDB9101331N018639
WDB9101331N022580
WDB9101331N022581
WDB9101331N022930
WDB9101331N022931
WDB9101331N022932
WDB9101331N022933
WDB9101331N022934
WDB9101331N022935
WDB9101331N022936
WDB9101331N023709
WDB9101331N023710
WDB9101331N023711
WDB9101331N023712
WDB9101331N023713
WDB9101331N030609
WDB9101331N030610
WDB9101331N030611
WDB9101331N030612
WDB9101331N030613
WDB9101331N030614
WDB9101331N030615
WDB9101331N034843
WDB9106311P055120
WDB9106311P055121
WDB9106311P180629
WDB9106311P189838
WDB910631JP027823
WDB910631JP028398
WDB9106331P007123
WDB9106331P007124

	WDB9106331P007125	
	WDB9106331P007126	
	WDB9106331P050575	
	WDB9106331P050576	
	WDB9106331P050577	
	WDB9106331P050578	
	WDB9106331P050579	
	WDB9106331P050580	
	WDB9106331P050581	
	WDB9106331P051177	
	WDB9106331P051178	
	WDB9106331P051179	
	WDB9106331P051251	
	WDB9106331P051252	
	WDB9106331P051253	
	WDB9106331P052045	
	WDB9106331P052792	
	WDB9106331P053402	
	WDB9106331P053403	
	WDB9106331P053534	
	WDB9106331P053535	
	WDB9106331P053536	
	WDB9106331P053537	
	WDB9106331P054175	
	WDB9106331P054176	
	WDB9106331P054541	
	WDB9106331P055450	
	WDB9106331P056726	
	WDB9106331P056727	
	WDB9106331P059053	
	WDB9106331P059539	
	WDB9106331P061431	
	WDB9106331P065584	
	WDB9106331P065585	
	WDB9106331P065586	
	WDB9106331P065587	
	WDB9106331P066472	
	WDB9106331P068989	
	WDB9106331P068990	
	WDB9106331P068991	
	WDB9106331P068992	
	WDB9106331P068993	

WDB9106331P068994
WDB9106331P068995
WDB9106331P068996
WDB9106331P068997
WDB9106331P068998
WDB9106331P068999
WDB9106331P069000
WDB9106331P069622
WDB9106331P069623
WDB9106331P069624
WDB9106331P069625
WDB9106331P069626
WDB9106331P069627
WDB9106331P069628
WDB9106331P069629
WDB9106331P069630
WDB9106331P069631
WDB9106331P069632
WDB9106331P069633
WDB9106331P069634
WDB9106331P069635
WDB9106331P069890
WDB9106331P069891
WDB9106331P069892
WDB9106331P069893
WDB9106331P069894
WDB9106331P070440
WDB9106331P070441
WDB9106331P070442
WDB9106331P070443
WDB9106331P070444
WDB9106331P070445
WDB9106331P070446
WDB9106331P073019
WDB9106331P077133
WDB9106331P077134
WDB9106331P077774
WDB9106331P077775
WDB9106331P077776
WDB9106331P077777
WDB9106331P077778
WDB9106331P077779

	WDB9106331P077780	
	WDB9106331P077781	
	WDB9106331P077782	
	WDB9106331P077783	
	WDB9106331P077784	
	WDB9106331P077785	
	WDB9106331P077786	
	WDB9106331P077787	
	WDB9106331P077788	
	WDB9106331P077789	
	WDB9106331P077790	
	WDB9106331P082429	
	WDB9106331P082430	
	WDB9106331P082431	
	WDB9106331P082432	
	WDB9106331P082433	
	WDB9106331P082723	
	WDB9106331P082724	
	WDB9106331P082725	
	WDB9106331P082726	
	WDB9106331P083160	
	WDB9106331P083161	
	WDB9106331P083162	
	WDB9106331P083163	
	WDB9106331P083403	
	WDB9106331P083404	
	WDB9106331P083405	
	WDB9106331P085846	
	WDB9106331P085847	
	WDB9106331P085848	
	WDB9106331P085849	
	WDB9106331P087942	
	WDB9106331P087943	
	WDB9106331P087944	
	WDB9106331P088190	
	WDB9106331P088947	
	WDB9106331P089001	
	WDB9106331P089350	
	WDB9106331P089351	
	WDB9106331P089352	
	WDB9106331P089353	
	WDB9106331P089354	

WDB9106331P089355
WDB9106331P089356
WDB9106331P089570
WDB9106331P089978
WDB9106331P089979
WDB9106331P089980
WDB9106331P089981
WDB9106331P089982
WDB9106331P089983
WDB9106331P089984
WDB9106331P098217
WDB9106331P106710
WDB9106331P108759
WDB9106331P108760
WDB9106331P109448
WDB9106331P109449
WDB9106331P109450
WDB9106331P109451
WDB9106331P109452
WDB9106331P109453
WDB9106331P109454
WDB9106331P110135
WDB9106331P110136
WDB9106331P110806
WDB9106331P110807
WDB9106331P111505
WDB9106331P111506
WDB9106331P111507
WDB9106331P111508
WDB9106331P111509
WDB9106331P112668
WDB9106331P116213
WDB9106331P116928
WDB9106331P116929
WDB9106331P121542
WDB9106331P121543
WDB9106331P126888
WDB9106331P128417
WDB910633JP017994
WDB910633JP020101
WDB910633JP021152
WDB910633JP022242

WDB910633JP023829
WDB910633JP023887
WDB910633JP024477
WDB910633JP024478
WDB910633JP024500
WDB910633JP025090
WDB910633KP027995
WDB910633KP029840
WDB910633KP029841
WDB910633KP030264
WDB910633KP031252
WDB910633KP031253
WDB910633KP031254
WDB910633KP031255
WDB910633KP031256
WDB910633KP031607
WDB910633KP031608
WDB910633KP032346
WDB910633KP034635
WDB910633KP034636
WDB910633KP035483
WDB910633KP035484
WDB910633KP035485
WDB910633KP035486
WDB910633KP035487
WDB910633KP035488
WDB910633KP035489
WDB910633KP035490
WDB910633KP035491
WDB910633KP035492
WDB910633KP035493
WDB910633KP035494
WDB910633KP036529
WDB910633KP036780
WDB910633KP036781
WDB910633KP036950
WDB910633KP036951
WDB910633KP036978
WDB910633KP037303
WDB910633KP037615
WDB910633KP039097
WDB910633KP039716

	WDB910633KP040161 WDB910633KP044350 WDB910633KP046929
--	---