

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Volvo Car Corporation prin SC EIT Forum Auto SRL, Importator autoturisme Volvo in Romania
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Adrian Ionescu, Technical Manager Sos. Bucuresti- Ploiesti, 165-169, Tel 021 319 06 42, adrian.ionescu@eit.ro , www.volvocars.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Volvo Cars a decis sa initieze o campanie activa de service pentru un numar limitat de autoturisme Volvo Plug-in Hybrid S60, XC60, V60, S90, V90 si XC90 model year 2020-2022.
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	In urma analizelor efectuate, Volvo Cars a descoperit ca anumite module din bateria de inalta tensiune ar putea fi afectate de un defect de fabricatie. Acest defect, in special atunci cand autoturismul este complet incarcat si stationat, ar putea conduce in cel mai rau scenariu la un risc de incendiu in interiorul bateriei.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu s-au raportat accidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	EIT Forum Auto, Importator Volvo Cars in Romania a demarat trimiterea scrisorilor de informare in legatura cu aceasta campanie /riscurile identificate tuturor utilizatorilor de autoturisme afectate conform evidentelor Actiunea de rechemare in service identificata international prin numarul R-10312 consta in 1)Analiza modulelor bateriei utilizand echipamentele de diagnostic disponibile in reteaua de service autorizata Volvo, 2)Inlocuirea modulelor defecte identificate in urma analizei, 3) Instalarea unui pachet de software actualizat, destinat monitorizarii performantelor modulelor de baterie in timp. Acest software este capabil sa detecteze eventuale abateri de comportament.Actiunea a fost initiata pe data de 10.06.2025 si este valabila pana la data de 31.12.2025.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC EIT Forum Auto SRL, Importator autoturisme Volvo in Romania / Sos.Bucuresti-Ploiesti,165-169,Tel 021 319 06 42, office@eit.ro, www.volvocars.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista Dealerilor si Reparatrilor Autorizati este disponibila la adresa web : https://www.volvocars.com/ro/dealeri
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Au fost identificate 157 autoturisme Volvo inregistrate in aceasta campanie pe teritoriul Romaniei conform listei anexate.

[LISTA AUTO AFECTATE DE CAMPANIE AFLATE IN RESPONSABILITATEA IMPORTATORULUI DIN ROMANIA](#)

MN	TYP	CHASS	MY	RESP	RESP_DLR
LVYPSBIMVDP081753	234	81753	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP082106	234	82106	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097132	234	97132	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097140	234	97140	2021	3 RO 2867	6 RO 2898
LVYPSBIMVDP097166	234	97166	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097179	234	97179	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097484	234	97484	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097869	234	97869	2021	3 RO 2867	6 RO 2897
LVYPSBIMVDP097921	234	97921	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097922	234	97922	2021	3 RO 2867	6 RO 2897
LVYPSBIMVDP097951	234	97951	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097968	234	97968	2021	3 RO 2867	6 RO 2898
LVYPSBIMVDP097973	234	97973	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP097997	234	97997	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LVYPSBIMVDP098055	234	98055	2021	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB422915	246	422915	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
LYVUZBMUDLB456415	246	456415	2020	3 RO 2867	6 RO 2903
LYVUZBMUDLB467561	246	467561	2020	3 RO 2867	6 RO 2901
LYVUZBMUDLB470957	246	470957	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
LYVUZBMUDLB471630	246	471630	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
LYVUZBMUDLB477032	246	477032	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1542232	256	542232	2020	3 RO 2867	6 RO 2891
LYVUZBMUDLB543154	246	543154	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
LYVUZBMUDLB546037	246	546037	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB547055	246	547055	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1549316	256	549316	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1549352	256	549352	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1549431	256	549431	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1549435	256	549435	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1549442	256	549442	2020	3 RO 2867	6 RO 2891
YW1LFBMTDL1549641	256	549641	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
LYVUZBMUDLB551156	246	551156	2020	3 RO 2867	6 RO 2907
LYVUZBMUDLB551408	246	551408	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB552414	246	552414	2020	3 RO 2867	6 RO 2897
YW1LFBMTDL1553531	256	553531	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
LYVUZBMUDLB557499	246	557499	2020	3 RO 2867	6 RO 2903
YW1LFBMTDL1557817	256	557817	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1558002	256	558002	2020	3 RO 2867	6 RO 2897
YW1LFBMTDL1558432	256	558432	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
YW1LFBMTDL1558435	256	558435	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1558695	256	558695	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1558752	256	558752	2020	3 RO 2867	6 RO 2891
LYVUZBMUDLB562377	246	562377	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
LYVUZBMUDLB562659	246	562659	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB562884	246	562884	2020	3 RO 2867	6 RO 2903
LYVUZBMUDLB563021	246	563021	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB563255	246	563255	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1563884	256	563884	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB563937	246	563937	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB564340	246	564340	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
LYVUZBMUDLB564553	246	564553	2020	3 RO 2867	6 RO 2891
LYVUZBMUDLB567165	246	567165	2020	3 RO 2867	6 RO 2901
LYVUZBMUDLB568239	246	568239	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
LYVUZBMUDLB568340	246	568340	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1569439	256	569439	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1569498	256	569498	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1572098	256	572098	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
LYVUZBMUDLB573868	246	573868	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
YW1LFBMTDL1577738	256	577738	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1577741	256	577741	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1577752	256	577752	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
YW1LFBMTDL1577768	256	577768	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1577770	256	577770	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
YW1LFBMTDL1577848	256	577848	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
YW1LFBMTDL1578146	256	578146	2020	3 RO 2867	6 RO 2899
YW1LFBMTDL1578149	256	578149	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1578157	256	578157	2020	3 RO 2867	6 RO 2898
YW1LFBMTDL1582736	256	582736	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1588240	256	588240	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1588245	256	588245	2020	3 RO 2867	6 RO 2867
YW1LFBMTDL1589057	256	589057	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1589969	256	589969	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1589988	256	589988	2020	3 RO 2867	6 RO 2901
YW1LFBMTDL1589999	256	589999	2020	3 RO 2867	6 RO 2860
YW1LFBMTDL1590003	256	590003	2020	3 RO 2867	6 RO 2901
YW1LFBMTDL1590150	256	590150	2020	3 RO 2867	6 RO 2897

Y1LFBMUDL1590154	256	590154	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDL1590161	256	590161	2020	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMUDL1590165	256	590165	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDL1590170	256	590170	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDL1592725	256	592725	2020	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LFBMTDL1594617	256	594617	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMTDL1599530	256	599530	2020	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMUDL1611574	256	611574	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDL1614498	256	614498	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDL1614753	256	614753	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMTDL1615445	256	615445	2020	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMTDL1622514	256	622514	2020	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LFBMTDL1622533	256	622533	2020	3	RO	2867	6	RO	2898
LYUZBMUDMB704701	246	704701	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDM1707758	256	707758	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDM1707790	256	707790	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDM1707871	256	707871	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1707905	256	707905	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDM1707982	256	707982	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1707993	256	707993	2021	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMUDM1708143	256	708143	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1710775	256	710775	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1712348	256	712348	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDM1712370	256	712370	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDM1712382	256	712382	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1712393	256	712393	2021	3	RO	2867	6	RO	2901
Y1LFBMMDM1712789	256	712789	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1712798	256	712798	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1713225	256	713225	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDM1713961	256	713961	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMUDM1714383	256	714383	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDM1714404	256	714404	2021	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMMDM1739139	256	739139	2021	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMMDM1739722	256	739722	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1744029	256	744029	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBFVDM1749775	246	749775	2021	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMUDM1753391	256	753391	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1757162	256	757162	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1758031	256	758031	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LUBFVDM1758579	246	758579	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LUBZMMDM1758588	246	758588	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDM1758591	246	758591	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LUBZMMDM1759754	246	759754	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBFVDM1760256	246	760256	2021	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LUBZMMDM1763876	246	763876	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDM1763931	246	763931	2021	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMMDM1769187	256	769187	2021	3	RO	2867	6	RO	2901
Y1LFBMMDM1769965	256	769965	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDM1770059	256	770059	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMUDM1770107	256	770107	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDM1773939	246	773939	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LUBFVDM1782708	246	782708	2021	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LUBFVDM1782718	246	782718	2021	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LUBFVDM1782722	246	782722	2021	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LUBFVDM1782737	246	782737	2021	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LUBZMMDM1783674	246	783674	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBFVDM1784115	246	784115	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDN1797575	256	797575	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDM1799216	246	799216	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDM1799261	246	799261	2021	3	RO	2867	6	RO	2903
Y1LUBZMMDM1799277	246	799277	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDM1799279	246	799279	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDN1801018	256	801018	2022	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDN1804753	256	804753	2022	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMMDN1808173	256	808173	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LFBMMDN1808327	256	808327	2022	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LFBMMDN1808330	256	808330	2022	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LFBMMDN1809016	256	809016	2022	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LUBFVDM1855212	246	855212	2021	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBFVDM1855214	246	855214	2021	3	RO	2867	6	RO	2903
Y1LUBFVDM1869894	246	869894	2021	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LUBZMMDN1953522	246	953522	2022	3	RO	2867	6	RO	2898
Y1LUBZMMDN1953563	246	953563	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBFVDM1959883	246	959883	2022	3	RO	2867	6	RO	2891
Y1LUBZMMDN1966804	246	966804	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDN1967200	246	967200	2022	3	RO	2867	6	RO	2903
Y1LUBZMMDN1970652	246	970652	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDN1970798	246	970798	2022	3	RO	2867	6	RO	2899
Y1LUBZMMDN1971038	246	971038	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDN1971045	246	971045	2022	3	RO	2867	6	RO	2860
Y1LUBZMMDN1972063	246	972063	2022	3	RO	2867	6	RO	2860

Lista dealerilor si reparatorilor autorizati Volvo Car Corporation, Romania:

Lista dealerilor autorizati Volvo Car Corporation, Romania:

<https://www.volvocars.com/ro/dealers/dealeri>

Dealer Autorizat Volvo	Adresa	Tel. Receptie Service
PRIMUS AUTO Bucuresti	Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.165-169, Sector 1, Bucuresti	+40213190642
EXCELLENCE CARS Bucuresti	Str. Oitelor, nr. 5 ,Sector 4, Bucuresti	+40213715670
PREMIUM NORDIC CARS Iasi	DN 28, Iasi-Targu Frumos, km 10	+40232228223
TODORUT INTERNATIONAL Timisoara	Calea Lugojului nr. 140, Timisoara	+40256243737
SC TESS SRL Brasov	DN1, km 175+250m Ghimbav, Jud. Brasov	+40268473040 +40724006208
SIMODE IMPEX SRL Craiova	Calea Bucuresti nr.138/2 jud Dolj (sat Pielesti)	+40251406851
AUTOWORLD Cluj	Strada Oradiei, 1-7, Cluj Napoca	+40264502670
CYBERNET AUTO CENTER Bacau	Calea Moldovei nr. 239 Bacău, jud. Bacău	+40234518604
AUTOGRAND ORADEA Oradea	Calea. Clujului nr. 201, Oradea	+40259440340 +40359413780
ALIAT AUTO Tirgu-Mures	Strada Gheorghe Doja nr. 304, Tirgu-Mures	+40265253154
AVIA MOTORS Constanta	Soseaua Mangaliei, Nr. 217 Constanta	+40372413500
AUTO CARDO Timisoara	Calea Şagului nr. 201, Timişoara	+40256305050