

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE
AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Răzvana Hântilă / Customer Services MBC Manager / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com / Website: www.mercedes-benz.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : Model: 117, 156, 176, 246
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La solicitarea Autorității Federale de Transport Auto (KBA), vom actualiza software-ul unității de control al motorului pentru anumite vehicule diesel la standardul de emisii Euro 6. Declarația oficială cere ca Mercedes-Benz să modifice anumite aspecte ale calibrării sistemului de control al motorului pe care Autoritatea Federală de Transport Auto (KBA) le-a considerat nepermis.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu

	<p>autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom actualiza software-ul unității de control al motorului</p>
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 www.mercedes-benz.ro</p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Rețeaua Distribuitorilor si Reparatorilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat”</p>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in Romania –75 unități:</p> <p>WDC1569121J205473 WDC1569121J227933 WDC1569121J277730 WDC1569121J283015 WDC1569121J283780 WDC1569121J361888 WDD1173121N216405 WDD1173121N220501 WDD1173121N235801 WDD1173121N255212 WDD1173121N276156 WDD1173121N301908 WDD1173121N304393 WDD1173121N343596 WDD1173121N459731 WDD1173121N459912 WDD1173121N520007 WDD1760111J381340 WDD1760111J486961 WDD1760111J511409 WDD1760111V083505 WDD1760121J369694</p>

	WDD1760121J369694	
	WDD1760121J374248	
	WDD1760121J375372	
	WDD1760121J379895	
	WDD1760121J385726	
	WDD1760121J388345	
	WDD1760121J395163	
	WDD1760121J397164	
	WDD1760121J400576	
	WDD1760121J403238	
	WDD1760121J406618	
	WDD1760121J412815	
	WDD1760121J412862	
	WDD1760121J437214	
	WDD1760121J437955	
	WDD1760121J480903	
	WDD1760121J513546	
	WDD1760121J543734	
	WDD1760121J544621	
	WDD1760121J546126	
	WDD1760121J569372	
	WDD1760121J585383	
	WDD1760121V112899	
	WDD1760121V117127	
	WDD1760121V138705	
	WDD2462111N158380	
	WDD2462121J300476	
	WDD2462121J306242	
	WDD2462121J316882	
	WDD2462121J327521	
	WDD2462121J344251	
	WDD2462121J373405	
	WDD2462121J375314	
	WDD2462121J377899	
	WDD2462121J409589	
	WDD2462121J432125	
	WDD2462121N115956	
	WDD2462121N116109	
	WDD2462121N117040	
	WDD2462121N118806	
	WDD2462121N121982	
	WDD2462121N122891	
	WDD2462121N123884	
	WDD2462121N124179	

	WDD2462121N124321 WDD2462121N124498 WDD2462121N124818 WDD2462121N126778 WDD2462121N159678 WDD2462121N161994 WDD2462121N163602 WDD2462121N184387 WDD2462121N186992
--	---



Mercedes-Benz

România S.R.L.

Companie Mercedes-Benz AG

Către: **Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor**
Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană
Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare
B-dul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București

Subiect : **Actualizare software pentru motorul diesel OM607**

În atenția domnului Horia-Miron Constantinescu, Președinte ANPC
În atenția domnului Paul Silviu ANGHEL, Director General - Direcția Generală Control și Supraveghere
Piață și Armonizare Europeană

Stimate Domnule Director,

Având în vedere faptul că, producătorul Mercedes-Benz AG se află într-un continuu proces de verificare a calității produselor sale vândute inclusiv în România și faptul că, SC Mercedes-Benz România SRL în calitate de Distribuitor General al autovehiculelor comerciale ușoare și autoturisme Mercedes-Benz în România promovează comunicarea transparentă, precum și în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Dorim să vă aducem la cunoștință că Mercedes-Benz AG a decis lansarea unei operațiuni tehnice în rețeaua sa, codificată: **23P5499024-Actualizare software pentru motorul diesel OM607**. Această campanie se va desfășura pe o perioadă nedeterminată.

SC Mercedes-Benz România SRL a decis lansarea aceleiași operațiuni pe teritoriul României. Cu această ocazie dorim să comunicăm și instituției dvs. detalii despre această operațiune.

Costurile acestei campanii vor fi suportate de Mercedes-Benz AG.

Clienții nu sunt implicați financiar.

Clienții cunoscuți vor fi informați prin scrisori recomandate, cu solicitarea de a se prezenta la cel mai apropiat atelier de reparații autorizat Mercedes-Benz SRL.

Pentru orice detalii suplimentare vă stăm la dispoziție.

Anexăm la prezenta:

Notificarea oficială către ANPC

Cu respect,

Răzvana Hăntilă
Customer Services MBC Manager
Mercedes-Benz România

Andreea Stan
KDM/Recall Specialist
Mercedes-Benz România |

