



Date:

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Vă mulțumim pentru alegerea făcută de Dumneavoastră, de achiziționarea vehiculului NISSAN Qashqai cu numărul de identificare :.....

In cadrul procesului de urmărire constantă a calității vehiculelor Nissan a fost identificat un posibil incident, la nivelul conducerii de frână din cilindru principal al unității VDC.

Vă invităm să contactați, în cel mai scurt timp posibil, un reparator autorizat din Rețeaua NISSAN ROMÂNIA, pentru o verificare a conducerii de frână și în cazul în care se constată necesar, înlocuirea acesteia.

Această intervenție va fi realizată gratuit, pe cheltuiala Renault Commercial Roumanie.

Întrucât Renault Commercial Roumanie acordă o atenție deosebită satisfacției clienților săi, subliniem importanța realizării imediate a acestei operații, pentru evitarea oricărui potențial risc.

Ca urmare, vă rugăm să vă prezentați cu această scrisoare la orice reparator agreat Nissan, pentru a facilita îndeplinirea formalităților, iar în cazul în care vehiculul nu se mai află în posesia Dumneavoastră, va rugăm să transmiteți această scrisoare actualului proprietar ori să o returnați la adresa de pe plic.


Pentru orice întrebare legată de această scrisoare, vă rugăm să contactați un reparator agreat Nissan care vă va furniza informații suplimentare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.

Cu deosebită considerație,

Jean - François Martin

Director Calitate și Servicii

P.O. 

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
 PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Secțiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	GUVERNUL ROMANIEI – AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București 011865, România, Tel. : 021 312 12 75, Fax. : 021 314 34 61, www.anpc.gov.ro SERVICIUL CONSILIERE TEHNICA PRODUSE NEALIMENTARE Tel/Fax. : 021 311 01 88
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vânzarea produsului	Campanie de rechemare – Conductă de frână
Secțiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producătorul sau reprezentantul producătorului/Distribuitorul care completează formularul	NISSAN
Numele, Funcția, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Jean-François MARTIN – Director Direcția Calitate și Servicii, împuternicit al Administratorului Unic –Renault Commercial Roumanie Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center, corp H1, Sector 6, București
Secțiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categorie : Autoturism Marca : NISSAN Model :Qashqai
Descrierea/Fotografia	
Secțiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sănătății/siguranței si estimarea riscului si	Exista posibilitatea ca în anumite cazuri în urma mișcărilor dinamice ale ansamblului motor – cutie de viteze, conducta de frână din cilindrul principal al unități VDC sa intre în

evaluările realizate	contact cu carcasa cutiei de viteze și să se deterioreze.
Înregistrarea accidentului (accidentelor)	-
Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	Durata acțiune – aproximativ 1,7 ore în funcție de rezultatul controlului. Scopul acțiunii: preventiv, se va verifica conducta de frână și dacă se constată necesar se va înlocui.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA
SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI**

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE Sediu social: Bd. Preciziei nr.24, West Gate Business Center, Corp H1, Et. 5 Sector 6, București România
Lista distribuitorilor/ Detailiștilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua de reparatori autorizați NISSAN Adresele sunt disponibile pe site-ul www.nissan.ro
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România Aprox. 10 vehicule