

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE
AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Răzvana Hântilă / Customer Services MBC Manager / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-25, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com / Website: www.mercedes-benz.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : Model: 290, 213, 238, 257
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Mercedes-Benz AG a constatat că, la anumite vehicule din seria AMG cu tracțiune integrală Clasa E (seria de modele 213), Clasa E Coupe/cabriolet (seria de modele 238), CLS (seria de modele 257) și AMG GT cu 4 uși (seria de modele 290) cu tracțiune integrală, este posibil ca conectorul electric al cablajului de transmisie să nu fi fost fabricat corect. În acest caz, apa poate intra în priză și poate duce la un scurtcircuit în timp. Scurtcircuitul poate duce la o suprasarcină termică a cuplajului conectorului după parcare a vehiculului. Nu poate fi exclus un risc ulterior de incendiu. Ca măsură de precauție, organizația de service Mercedes-Benz va înlocui cablajul din două piese, inclusiv cuplajul conectorului, cu o nouă variantă dintr-o singură bucată pe vehiculele afectate.
Inregistrarea (accidentelor)	accidentului

Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite. - Scopul acțiunii: a măsură de precauție, organizația de service Mercedes-Benz va înlocui cablajul din două piese, inclusiv cuplajul conectorului, cu o nouă variantă dintr-o singură bucată pe vehiculele afectate. - Lucrările necesare vor dura aproximativ 3 ore.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECȚIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-25, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 www.mercedes-benz.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor și Reparativilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România - 196 unități:

W1KZF6BB9LA759502
W1K2130611A806974
W1K2130611A836380
W1K2130611A838587
W1K2130611A846648
W1K2130611A846865
W1K2130611A872201
W1K2130611A884869
W1K2130611A890477
W1K2383611F138855
W1K2383611F158075
W1K2383611F159784
W1K2383611F163087
W1K2383611F172514
W1K2384611F146447

W1K2384611F172004
W1K2573611A072899
W1K2573611A077941
W1K2573611A078844
W1K2906591A016064
W1K2906591A016434
W1K2906591A016436
W1K2906591A030987
W1K2906591A031787
W1K2906591A033149
W1K2906591A033628
W1K2906591A036144
W1K2906591A039151
W1K2906591A042231
W1K2906591A042602
W1K2906591A047010
W1K2906611A031423
W1K2906611A032200
W1K2906611A033114
W1K2906611A033414
W1K2906611A033566
W1K2906611A033891
W1K2906611A035481
W1K2906611A035770
W1K2906611A035862
W1K2906611A038658
W1K2906611A039556
W1K2906611A039818
W1K2906611A041901
W1K2906611A042094
W1K2906611A043067
W1K2906611A044507
W1K2906611A048693
WDD2130611A530428
WDD2130611A530696
WDD2130611A532049
WDD2130611A533753
WDD2130611A533856
WDD2130611A537226
WDD2130611A548248
WDD2130611A548427
WDD2130611A583713
WDD2130611A597099
WDD2130611A605130

WDD2130611A613570
WDD2130611A616534
WDD2130611A629702
WDD2130611A641071
WDD2130611A658093
WDD2130611A710278
WDD2130611A725167
WDD2132611A579322
WDD2132611A655681
WDD2383611F075562
WDD2383611F077853
WDD2383611F081113
WDD2383611F089441
WDD2383611F089962
WDD2383611F093605
WDD1J6BB9KF093626
WDD2383611F094252
WDD2383611F094678
WDD2383611F096599
WDD2383611F097608
WDD2383611F099721
WDD2383611F099938
WDD2383611F108504
WDD2383611F119504
WDD2383611F120774
WDD2384611F074324
WDD2384611F077600
WDD2384611F113792
WDD2384611F117118
WDD2573611A003126
WDD2573611A011245
WDD2573611A011250
WDD2573611A011453
WDD2573611A014873
WDD2573611A016750
WDD2573611A018080
WDD2573611A018125
WDD2573611A021570
WDD2573611A021936
WDD2573611A022481
WDD2573611A022901
WDD2573611A024572
WDD2573611A025099
WDD2573611A025740

WDD2573611A029905
WDD2573611A030689
WDD2573611A032399
WDD2573611A032484
WDD2573611A032650
WDD2573611A032731
WDD2573611A032733
WDD2573611A032754
WDD2573611A034697
WDD2573611A035433
WDD2573611A036154
WDD2573611A036336
WDD2573611A037026
WDD2573611A037122
WDD2573611A039688
WDD2573611A039712
WDD2573611A040169
WDD2573611A041714
WDD2573611A042392
WDD2573611A042410
WDD2573611A046354
WDD2573611A048999
WDD2573611A049382
WDD2573611A049441
WDD2573611A050038
WDD2573611A050507
WDD2573611A050963
WDD2906591A004478
WDD2906591A004876
WDD2906591A005131
WDD2906591A005147
WDD2906591A006371
WDD2906591A006825
WDD2906591A007052
WDD2906591A007168
WDD2906591A008200
WDD2906591A008483
WDD2906591A008833
WDD2906591A008893
WDD2906591A008962
WDD2906591A009307
WDD2906591A009340
WDD2906591A009400
WDD2906591A009481

WDD2906591A010166
WDD2906591A010387
WDD2906591A010666
WDD2906591A011169
WDD2906591A011463
WDD2906591A011511
WDD2906591A011628
WDD2906591A011664
WDD2906591A012080
WDD2906591A012321
WDD2906591A012462
WDD2906591A013010
WDD2906591A013325
WDD2906591A013935
WDD2906591A014160
WDD2906591A015253
WDD2906591A015338
WDD2906611A000950
WDD2906611A005135
WDD2906611A005458
WDD2906611A005630
WDD2906611A006017
WDD2906611A006090
WDD2906611A006140
WDD2906611A006406
WDD2906611A006409
WDD2906611A007221
WDD2906611A007308
WDD2906611A007381
WDD2906611A007708
WDD2906611A008399
WDD7X6BB2KA008597
WDD2906611A008755
WDD2906611A008861
WDD2906611A009355
WDD2906611A009444
WDD2906611A009512
WDD2906611A010043
WDD2906611A010530
WDD2906611A011529
WDD2906611A012782
WDD2906611A012931
WDD2906611A013850
WDD2906611A014083

WDD2906611A014154

WDD2906611A014615

WDD2906611A014883

WDD2906611A014971

WDD2906611A015541