


Bozdan Crigoras
24.09.2024
Nr. ieșire: 4402/18.09.2024



**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitoarul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: costel.grecu@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine Descrierea/Fotografia	Marca: Volkswagen Modele: <i>Crafter „Grand California”</i>
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat faptul că, la autovehiculele Grand California dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea ca, din cauza unui mijloc de verificare defect, verificarea etanșeității instalației de gaz să nu se fi efectuat în mod conform. Nu se pot exclude neetanșeități la instalația de gaz. La toate autovehiculele vizate se efectuează o verificare a etanșeității instalației de gaz.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate

Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	Acțiune de rechemare 76AF Toti dealerii Volkswagen au fost informați cu privire la această acțiune. Dealerii vor trimite clienților scrisori de rechemare în vederea programării în service. La toate autovehiculele vizate se efectuează o verificare a etanșeității instalației de gaz. Verificarea instalației de gaz încheiată cu succes nu mai necesită alte lucrări. Verificarea autovehiculului durează aproximativ o ora.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI**

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizați Volkswagen este disponibilă la www.volkswagen.ro
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania este vizat 1 autovehicul.

Director departament
Costel Grecu

