

Zoeden  
Grapotiu  
H. 10. 2024

SPSN  
23/10/2024  
- Q

A.N.P.C. - REGISTRATURĂ  
INIKARE Nr. 33.812  
IESIRE  
Ziua 23 Luna 10 Anul 2024

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

**Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare**

Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
---	--

Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Campanie de Rechemare</b>  "Prindere cablaj podea randul doi de scaune si verificare cablaj podea"
--	---

**Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR**

Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Producator:</b> Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 <b>Producator:</b> Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 <b>Distribuitor:</b> Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
--	---

Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : <a href="mailto:mihai.chipaila@hyundairomania.ro">mihai.chipaila@hyundairomania.ro</a>
--	--

**Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate**

Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism  Marca : HYUNDAI  Model : SANTA FE (MX5) Tara provenienta : KOREA
--	---

Descriere / Fotografie	<b>DENUMIRE PIESA</b>	<b>IMAGINE / COD PIESA</b>	<b>OBSERVATII</b>
	COLIER DE PLASTIC		2 BUC (Achizitie piata locala)
	CABLAJ PODEA	91500	

#### Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	Unele autovehicule cu 5 sau 7 locuri pot suferi deteriorarea cablajului podelei din cauza interferentei balamalei de rabatere a scaunelor din randul doi.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

#### Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact, cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Se verifica existenta fixarii noi a randului doi de scaune (LH/RH). Daca nu exista, legati cablajul cu un colier de plastic, sau inlocuiti cablajul si il legati cu un colier de plastic in cazul in care cablajul podelei este deteriorat. In cazul in care noua fixare este prezenta, finalizati operatiunea.. Durata aproximativa a interventiei este de 0.3h.
--	--

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Distribuitor:</b> Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / <a href="mailto:customer@hyundairomania.ro">customer@hyundairomania.ro</a> / <a href="https://www.hyundai-motor.ro/">https://www.hyundai-motor.ro/</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: <a href="https://www.hyundai-motor.ro/gaseste-distribuitor">https://www.hyundai-motor.ro/gaseste-distribuitor</a>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 94 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.





Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 41D130	Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 41D130
1	Romania	KMHP48120SU049661	50	Romania	KMHP48127SU051181
2	Romania	KMHP48120SU050583	51	Romania	KMHP48127SU051343
3	Romania	KMHP48121SU047126	52	Romania	KMHP48127SU051780
4	Romania	KMHP48121SU047272	53	Romania	KMHP48128SU048757
5	Romania	KMHP48121SU048650	54	Romania	KMHP48128SU049911
6	Romania	KMHP48121SU048809	55	Romania	KMHP48128SU050248
7	Romania	KMHP48121SU050043	56	Romania	KMHP48128SU050556
8	Romania	KMHP48121SU050270	57	Romania	KMHP48128SU051349
9	Romania	KMHP48121SU050494	58	Romania	KMHP48128SU051853
10	Romania	KMHP48121SU050575	59	Romania	KMHP48129SU047018
11	Romania	KMHP48121SU050592	60	Romania	KMHP48129SU048749
12	Romania	KMHP48122SU048673	61	Romania	KMHP48129SU048802
13	Romania	KMHP48122SU050097	62	Romania	KMHP48129SU048945
14	Romania	KMHP48123SU045698	63	Romania	KMHP48129SU050128
15	Romania	KMHP48123SU048780	64	Romania	KMHP48129SU050159
16	Romania	KMHP48123SU048794	65	Romania	KMHP48129SU050310
17	Romania	KMHP48123SU048892	66	Romania	KMHP48129SU051165
18	Romania	KMHP48123SU048908	67	Romania	KMHP4812XSU047254
19	Romania	KMHP48123SU049928	68	Romania	KMHP4812XSU048680
20	Romania	KMHP48123SU050433	69	Romania	KMHP4812XSU048839
21	Romania	KMHP48123SU050531	70	Romania	KMHP4812XSU048937
22	Romania	KMHP48123SU051145	71	Romania	KMHP4812XSU050090
23	Romania	KMHP48124SU047346	72	Romania	KMHP4812XSU050106
24	Romania	KMHP48124SU049971	73	Romania	KMHP4812XSU050137
25	Romania	KMHP48124SU050215	74	Romania	KMHP4812XSU050185
26	Romania	KMHP48124SU050294	75	Romania	KMHP4812XSU050302
27	Romania	KMHP48125SU048764	76	Romania	KMHP58110SU039670
28	Romania	KMHP48125SU048831	77	Romania	KMHP58111SU053206
29	Romania	KMHP48125SU048862	78	Romania	KMHP58112SU046345
30	Romania	KMHP48125SU048876	79	Romania	KMHP58112SU046524
31	Romania	KMHP48125SU049848	80	Romania	KMHP58112SU046765
32	Romania	KMHP48125SU050059	81	Romania	KMHP58113SU039906
33	Romania	KMHP48125SU050207	82	Romania	KMHP58113SU046340
34	Romania	KMHP48125SU050286	83	Romania	KMHP58113SU046404
35	Romania	KMHP48125SU051616	84	Romania	KMHP58114SU046427
36	Romania	KMHP48126SU045825	85	Romania	KMHP58116SU046722
37	Romania	KMHP48126SU048854	86	Romania	KMHP58117SU039651
38	Romania	KMHP48126SU050121	87	Romania	KMHP58117SU046499
39	Romania	KMHP48126SU050152	88	Romania	KMHP58117SU046695
40	Romania	KMHP48126SU050278	89	Romania	KMHP58118SU039674
41	Romania	KMHP48126SU050894	90	Romania	KMHP58118SU039819
42	Romania	KMHP48126SU051303	91	Romania	KMHP58118SU039853
43	Romania	KMHP48127SU045851	92	Romania	KMHP58119SU046360
44	Romania	KMHP48127SU048703	93	Romania	KMHP58119SU046665
45	Romania	KMHP48127SU049625	94	Romania	KMHP58119SU046729
46	Romania	KMHP48127SU049947			
47	Romania	KMHP48127SU049995			
48	Romania	KMHP48127SU050175			
49	Romania	KMHP48127SU050256			

