

**1. FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
 PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor/Direcția Generală Supraveghere Piață/Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Ford România Services SRL. Compania Națională de Vânzari
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Ford România Services SRL. Compania națională de vânzari Global City Bussines Parc Sos. București Nord Nr.10, Voluntari Ilfov 077190
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Eugen Rotaru Tel : 0372 373673
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Explorer, Bronco
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	Ford monitorizează constant procesele de producție și vehiculele din service. În timpul monitorizării vehiculelor în exploatare, am luat cunoștință de un număr de vehicule Explorer și Bronco la care tija supapei de admisie se poate rupe în timpul condusului. În cazul în care tija supapei de admisie se rupe, acest lucru poate duce la o pierdere bruscă a forței motrice, ceea ce poate duce la creșterea riscului de coliziune.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	-
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori in legatura cu aceasta campanie tuturor utilizatorilor de autoturisme afectate pentru a se prezenta la cel mai apropiat Reparator autorizat Ford. Durata interventiei este 0.5 – 21.5 ore.
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Ford România Services SRL. Compania națională de vânzari Global City Bussines Parc Sos. București Nord Nr.10, Voluntari Ilfov 077190 www.ford.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de reparatori autorizati Ford Adresele sunt disponibile pe www.ford.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule afectate în România: 14

Eugen Rotaru
FCSD Manager

