

Notificarea Fulgă  
16.04.2026  
SPSII  
15.04.2026

A.N.P.C. - REGISTRATURĂ  
INTRARE Nr. 33839  
IEȘIRE  
Ziua 15 Luna 04 Anul 2026

Nr 5003/14.04.2026

## FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitoarul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: <a href="http://www.porscheromania.ro">www.porscheromania.ro</a>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Costel Grecu – After Sales Manager Tel: 021 204 5401 E-mail: <a href="mailto:costel.grecu@porsche.ro">costel.grecu@porsche.ro</a>
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Marca: Cupra Modele: Born
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	SEAT S.A. a constatat faptul că, la anumite autovehicule CUPRA din intervalul de serii de șasiu specificat, s-au montat în bateria de înaltă tensiune celule de baterie care, din cauza unui defect de fabricație la furnizor, pot prezenta o autodescărcare ridicată. În cazul în care această autodescărcare atinge valori ridicate, se poate activa lampa galbenă de control. În plus, pe afișajul autovehiculului poate apărea următorul mesaj de avertizare: „Propulsia electrică nu funcționează corect. Apelați la atelier”. Alte posibile abateri sunt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pierderea de autonomie, din cauza reducerii capacității</li> <li>În cazuri extreme, există riscul unei suprasolicitări termice în interiorul bateriei de înaltă tensiune. O suprasolicitare termică poate provoca incendierea autovehiculului, în cazul căreia există pericol de</li> </ul>

	<p>accidentare/de deces pentru pasageri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulele de baterie vizate trebuie verificate cât se poate de repede și, dacă este necesar, trebuie înlocuite.</li> </ul>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente in legatura cu aspecte ce privesc actiunea de rechemare 93S4.
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p><b>Actiune de rechemare 93S4.</b></p> <p>Toti dealerii Cupra au fost informați cu privire la aceasta masură. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de informare.</p> <p>La autovehiculele afectate este necesară verificarea modulelor, iar in cazul in care este necesar inlocuite. Aceasta operatiune poate dura între aproximativ două ore și câteva zile, dacă trebuie înlocuite anumite module de baterie.</p>

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p><b>Porsche Romania SRL</b>  <b>Bd. Pipera Nr. 2,</b>  <b>077190, Voluntari, jud. Ilfov</b>  <b>Telefon: +40 021 203 28 88</b>  <b>Fax: +40 021 203 29 99</b>  <b>Web: <a href="http://www.porscheromania.ro">www.porscheromania.ro</a></b></p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p><b>Lista dealerilor autorizati Seat/Cupra este disponibila la <a href="http://www.seat.ro">www.seat.ro</a></b></p>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p><b>In Romania sunt vizate 14 autovehicule.</b></p>

After Sales Manager  
Costel Grecu