

Cosatu / Natalia Fulga
06.04.2026

A.N.P.C. - REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 31687
IESIRE	
Ziua 06	Luna 04 Anul 2026

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare "ACTUALIZARE CEASURI BORD- LX3(HEV)/ME1/CE/GN7(HEV)/NE1(N)/DN8 PE/NX4(HEV)/SX2(HEV)/SX2 EV,A01 IMBUNATATIRE LOGICA CEASURI (12Inch)"
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : KONA (SX2 HEV), IONIQ 5 (NE), SANTA FE (MX5 PHEV) Tara provenienta : Korea

<p>Descriere / Fotografie</p>	
<p>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</p>	
<p>Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate</p>	<p>Actualizare soft ceasuri bord- imbunatatire logica ceasuri bord (12 Inch).</p>
<p>Inregistrarea accidentului (accidentelor)</p>	<p>Nu au fost inregistrate incidente</p>
<p>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</p>	
<p>Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile</p>	<p>Va fi trimisa scrisoare de informare utilizatorului cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Actualizare soft ceasuri bord- imbunatatire logica ceasuri bord (12 Inch). Durata aproximativa a interventiei este de 0.5h.</p>

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai- motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 100 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.



Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 61D052	Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 61D052
1	Romania	KMHHA8110TU179235	48	Romania	KMHHC8117TU178772
2	Romania	KMHHA8111TU179129	49	Romania	KMHHC8117TU179159
3	Romania	KMHHA8111TU179132	50	Romania	KMHHC8118TU185584
4	Romania	KMHHA8112TU179060	51	Romania	KMHHC8119TU178711
5	Romania	KMHHA8112TU179236	52	Romania	KMHHC8119TU178790
6	Romania	KMHHA8113TU184400	53	Romania	KMHHC8119TU178837
7	Romania	KMHHA8114TU178735	54	Romania	KMHHC8119TU178840
8	Romania	KMHHA8114TU184695	55	Romania	KMHHC8119TU178949
9	Romania	KMHHA8115TU179070	56	Romania	KMHHC8119TU179017
10	Romania	KMHHA8115TU179134	57	Romania	KMHHC8119TU179051
11	Romania	KMHHA8115TU179201	58	Romania	KMHHC8119TU179115
12	Romania	KMHHA8115TU179263	59	Romania	KMHHC8119TU179177
13	Romania	KMHHA8115TU184401	60	Romania	KMHHC811XTU179124
14	Romania	KMHHA8117TU179135	61	Romania	KMKHR81C9SU378542
15	Romania	KMHHA8117TU179233	62	Romania	KMHP48120SU145502
16	Romania	KMHHA8118TU179127	63	Romania	KMHP48120SU145547
17	Romania	KMHHA8118TU179239	64	Romania	KMHP48120SU145564
18	Romania	KMHHA8119TU179203	65	Romania	KMHP48120SU145841
19	Romania	KMHHA8119TU185731	66	Romania	KMHP48120SU145970
20	Romania	KMHHA811XTU179131	67	Romania	KMHP48120SU146004
21	Romania	KMHHA811XTU179209	68	Romania	KMHP48120SU151056
22	Romania	KMHHA811XTU179212	69	Romania	KMHP48121SU145556
23	Romania	KMHHC8110TU179178	70	Romania	KMHP48121SU145833
24	Romania	KMHHC8111TU178945	71	Romania	KMHP48121SU145976
25	Romania	KMHHC8112TU178713	72	Romania	KMHP48121SU151048
26	Romania	KMHHC8112TU178775	73	Romania	KMHP48121SU151051
27	Romania	KMHHC8112TU178792	74	Romania	KMHP48122SU145520
28	Romania	KMHHC8112TU178839	75	Romania	KMHP48122SU145856
29	Romania	KMHHC8112TU185614	76	Romania	KMHP48122SU151642
30	Romania	KMHHC8113TU179045	77	Romania	KMHP48123SU145560
31	Romania	KMHHC8113TU179157	78	Romania	KMHP48123SU151066
32	Romania	KMHHC8113TU179269	79	Romania	KMHP48123SU151634
33	Romania	KMHHC8113TU184861	80	Romania	KMHP48124SU151044
34	Romania	KMHHC8114TU178843	81	Romania	KMHP48124SU151061
35	Romania	KMHHC8114TU179023	82	Romania	KMHP48124SU151710
36	Romania	KMHHC8115TU178771	83	Romania	KMHP48125SU145530
37	Romania	KMHHC8115TU178947	84	Romania	KMHP48125SU145561
38	Romania	KMHHC8115TU178950	85	Romania	KMHP48125SU151683
39	Romania	KMHHC8115TU179029	86	Romania	KMHP48126SU145553
40	Romania	KMHHC8115TU179158	87	Romania	KMHP48126SU145827
41	Romania	KMHHC8115TU179175	88	Romania	KMHP48126SU151675
42	Romania	KMHHC8116TU178844	89	Romania	KMHP48126SU151692
43	Romania	KMHHC8116TU178990	90	Romania	KMHP48126SU151725
44	Romania	KMHHC8116TU179606	91	Romania	KMHP48126SU151899
45	Romania	KMHHC8116TU184577	92	Romania	KMHP48127SU151054
46	Romania	KMHHC8116TU184952	93	Romania	KMHP48127SU151717
47	Romania	KMHHC8117TU178710	94	Romania	KMHP48128SU145988

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 61D052
95	Romania	KMHP48128SU151046
96	Romania	KMHP48129SU151069
97	Romania	KMHP48129SU151072
98	Romania	KMHP48129SU151668
99	Romania	KMHP48129SU151699
100	Romania	KMHP4812XSU151064

