

## FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor</b> <b>Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana</b> <b>Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare</b> <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti</b> <b>Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61</b> <b>www.anpc.gov.ro</b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Conform anexa 1: lista reprezentati autorizati.</b>
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitoarul care completeaza formularul	<b>Honda Trading Romania SRL</b> <b>Sos Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Cladirea 021, Et 9, Voluntari, Ilfov; telefon 0040/031.710.19.03</b> <b>email: <a href="mailto:office@hondatrading.ro">office@hondatrading.ro</a></b> <b>www.hondatrading.ro</b>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	<b>Sorin Purnavel, Coordonator Dep. Service,</b> <b>email: <a href="mailto:office@hondatrading.ro">office@hondatrading.ro</a></b>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	<b>Autovehicul Honda</b> <b>Modele vizate:CR-V</b> <b>Modele produse in 1997,1998 si 1999.</b> <b>Tari provenienta:Japonia;</b>
Descrierea/Fotografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	<b>Functionarea capsei airbag sofer poate sa aiba loc in cazul uui accident moderat-sever (cu declansarea airbag-ului sofer) in mod defectuos, umfland cu o forta prea mica sau prea mare airbag-ul.</b>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	<b>Nu au fost inregistrate.</b>
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<b>Honda Trading Romania a luat masura de instiintare a reprezentantilor sai din toata tara, care la randul lor urmeaza sa contacteze clientii ce pot fi afectati de aparitia acestui inconvenient. Remedierea defectelor care pot aparea datorita acestei probleme, precum si aducerea la conformitate a modelelor afectate, se va face gratuit, fara nici un cost din partea clientilor. Durata operatiunilor este de aproximativ: - 1 ora</b>
--	--

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA  
SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE  
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU  
TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI  
MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Honda Trading Romania SRL Sos Bucuresti Nord Nr 10, Global City Business Park, Cladirea 021, Et 9, Voluntari, Ilfov; telefon 0040/031.710.19.03 email: <a href="mailto:office@hondatrading.ro">office@hondatrading.ro</a> <a href="http://www.hondatrading.ro">www.hondatrading.ro</a></b>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Conform anexa 1: lista reprezentati autorizati.</b>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<b>Numarul de autovehicule vizate in Romania: 87 de unitati. Distribuite pe fiecare model in parte astfel: - Honda CR-V : 87 unitati</b>



## Anexa 1 - Lista Reprezentanti Autorizati

Cod dealer	Tara	Nume dealer	Judet	Oras	Strada	Nr.	Cod postal	Persoana contact	Pozitie	Adresa e-mail	Telefon
005	Romania	ASKO INTERNATIONAL	IIFOV	CHIJINA	SOSEAUA DE CENTURA	57	077040	RAZVAN NICULAE	TECHNICAL MANAGER	razvan.niculae@asko.ro	+40731146632
009	Romania	POLICOLOR EXIM	DOJL	CRAIOVA	CALAFATULUI	1A	130158	ROBERT UNGUREANU	EXECUTIVE MANAGER	service@honda-craiova.ro	+40741251991
067	Romania	RADACINI MOTORS	BRASOV	BRASOV	CALEA BUCURESTI	124-126	500299	LORAND SIPOS	SERVICE MANAGER	lorand.sipos@radacini.ro	+40727227250
070	Romania	RMB INTER AUTO	CLUJ	CLUJ	CALEA TURZII	172-174	400495	RAUL RUS	DIRECTOR SERVICE	raul.rus@inter-auto.ro	+40374304513
021	Romania	MERLIN AUTO	BAA MARE	BAA MARE	SUB DURA	1A	430067	ZSOLT HAVASI	SERVICE MANAGER	zsolt.havasi@hondabm.ro	+40748888785
029	Romania	AUTOKLASS	CONSTANTA	CONSTANTA	AUREL VLACU	133	900498	CATALIN CANTARAGIU	SERVICE MANAGER	catalin.cantaragiu@autoklass.ro	+40728291588
030	Romania	AUTOKLASS	PILOESTI	PILOESTI	STRANDULUI	61A	100189	MARIAN DOBRINESCU	AFTER/SALES MANAGER	marian.dobrinescu@autoklass.ro	+40729039272
031	Romania	AUTOKLASS	SIBIU	SIBIU	ALBA IULIA	69	550052	RADU FOGAROSI	SERVICE MANAGER	radu.fogarosil@autoklass.ro	+40745383032
062	Romania	AUTOKLASS	TIMISOARA	TIMISOARA	MIRESEI	5	300696	LUCIAN GRECU	SERVICE MANAGER	lucian.grecu@autoklass.ro	+40721269765
063	Romania	CASA AUTO	IASI	IASI	PACURARI	153B	700544	DANIEL CONDREA	SERVICE MANAGER	daniel.condrea@casaauto.ro	+40722119842
060	Romania	APAN MOTORS	BRAILA	BRAILA	DN22B	KM4	020112	MARIAN NEDELCU	TECHNICAL MANAGER	marian.nedelcu@apan.ro	+40749149042
026	Romania	TOP MOTOR	ORADEA	ORADEA	Calca Ciujului	259	410553	FIORIN OROS	SERVICE MANAGER	florin.oros@topmotor.ro	+40743051354
061	Romania	TOYO MOTOR NORD	IIFOV	VOLUNTARI	SOSEAUA PIPERA TUNARI	1	077190	GABRIEL PARASCHIV	SERVICE MANAGER	gabii.paraschiv@hondanord.ro	+40723262202

### Honda Trading România


Soseaua Bucuresti Nord Nr 10

Cladirea 021 – Global City Business Park, Etaj 9

Voluntari, Jud Ifov



**Honda Trading**



Data:  
PRIVAT si CONFIDENTIAL

**HONDA**  
The Power of Dreams

Domnul/Doamna ...  
Adresa ....  
Oras ....  
Judet ....  
Cod Postal ....



Honda Ref: 6NA  
Data inmatricularii:  
Model: Honda CR-V,  
V.I.N:  
Nr Inmatriculare:

## IMPORTANT SAFETY RECALL INFORMATII

Domnule/doamna client

**Re: capsă pirotehnică airbag șofer poate funcționa defectuos în cazul unui accident moderat-sever (cu declansare airbag șofer)**

Ca urmare a activității noastre permanente de monitorizare a calitatii, am descoperit existența unui posibil defect în cazul unor autovehicule Honda CR-V comercializate în România, acestea fiind produse în anii 1997, 1998 și 1999. În cazul unora dintre aceste autovehicule poate să apară o funcționare neconformă a capsei pirotehnice de la airbagul șofer, în cazul unui accident moderat-sever (cu declansarea airbag-ului șofer). Datorită acestei posibile neconformități se poate ca airbag-ul șofer să se declanșeze fie prea încet, fie cu o forță anormal de mare, situație în care este posibil ca bucăți de metal din carcasa airbag-ului să fie rupte și proiectate în interiorul mașinii. În această posibilă situație pot rezulta raniri ale ocupanților vehiculului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient, însă, dorim să asigurăm în permanență un înalt nivel de performanță și siguranță a vehiculului Honda pe care îl dețineți.

### **IMPORTANT**

Dacă acest defect se manifestă este necesar să vă deplasați cu mașina la service unde se va putea efectua operațiunea de remediere stabilită de producător.

### **ACTIUNI NECESARE**

#### **Inlocuire capsă pirotehnică airbag șofer**

Acțiunile de verificare și remediere a defectului vor fi executate **complet gratuit** pentru dvs și vor dura aproximativ 1 h.

Chiar și așa, în funcție de disponibilitatea service-ului dvs Honda vă recomandăm să vă alocați mai mult timp pentru finalizarea acestei intervenții. O estimare mai exactă a duratei intervenției o veți putea primi din partea unității reparatoare la prezentarea dvs la service, pe baza programării.

#### **Ce trebuie să faceți dvs?**

Vă rugăm să vă faceți o programare la service-ul Dvs autorizat Honda, acest fiind cel ce va efectua verificările necesare în vederea stabilirii modului în care este afectată sau nu mașina dvs.

Dacă deja aveți o relație directă cu unul din dealerii Honda vă rugăm să procedați la contactarea acestuia pentru a demara procesul de verificare a mașinii dvs.

Dacă nu aveți datele de contact ale nici unui dealer Honda vă rugăm să alegeți unul din lista de dealer autorizați Honda utilizând următorul link: <https://www.honda-moto.ro/dealer>

#### **Informatii suplimentare**

În cazul în care doriți orice alte informații suplimentare puteți apela la oricare din dealerii autorizați Honda, sau ne puteți contacta pe adresa de [email office@hondatrading.ro](mailto:email_office@hondatrading.ro)

## MONITORIZARE

Aceasta informare v-a fost trimisa in conformitate cu obligatiile legale in vigoare in Romania si au ca scop informarea completa si corecta a dvs ca proprietar al unui vehicul Honda legata de o posibila defectiune ce trebuie remediata pentru a readuce la conformitate produsul achizitionat.

Aceste actiuni de rechemare sunt monitorizate de ANPC, la cunostinta careia a fost adusa acesta actiune de rechemare printr-o instiintare scrisa.

### **Datele dvs s-au schimbat?**

Avand in vedere importanta acestei actiuni si in situatia in care masina dvs a fost vanduta,scoasa din circulatie,a fost deja reparata,sau datele dvs de contact s-au modificat , va rugam sa returnati aceasta corespondenta catre noi(date expeditor) cu mentionarea noilor date.Formularul ce trebuie completat in oricare din aceste situatii de mai sus se afla in acest plic impreuna cu acesta scrisoare.Odata completat acest formular tot ce trebuie safaceti este sa-l expediatii pe adresa noastra.

Cu stima,  
Honda (RO)



Mihai Sandu  
Public Relations Manager



Model	Type	ModelYear	VIN
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC000776
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC000930
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC000931
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC001664
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC016561
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC016562
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC016924
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC016936
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC019708
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC019734
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC019738
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC019751
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC208626
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC208628
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210157
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210474
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210475
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210477
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210495
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210497
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210504
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC210505
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC212378
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC212385
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC216828
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC216829
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC216857
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC216869
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC217067
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC217075
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC218798
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC218799
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC221260
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC221262
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC225313
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC225314
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC258891
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC258894
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC259953
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC259954
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261274
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261275
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261276
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261277
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261278
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261297
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261844
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC261845
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC264386



CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC273207
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC273225
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC273393
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC273570
CR-V	RD1	1998	JHLRD1750WC273571
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC207281
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC212853
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213090
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213091
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213092
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213099
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213103
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213104
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213105
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC213106
CR-V	RD1	1999	JHLRD1750XC218036
CR-V	RD1	1997	JHLRD18500C106173
CR-V	RD1	1997	JHLRD18500C106174
CR-V	RD1	1997	JHLRD18500C106179
CR-V	RD1	1997	JHLRD18500C106387
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC017000
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC017001
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC018613
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC019665
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC261330
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC268358
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC268360
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC273241
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC273579
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC273580
CR-V	RD1	1998	JHLRD1850WC273582
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC207291
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC207295
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC212863
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC213146
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC216722
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC218074
CR-V	RD1	1999	JHLRD1850XC218075

