

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Alexandru Rugina/ After-Sales Manager Van Mercedes-Benz România / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15- 23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 625 / E-mail: <a href="mailto:cs.rou@cac.mercedes-benz.com">cs.rou@cac.mercedes-benz.com</a> / Website: <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : <b>Model: V-Class/Vito</b>
Descrierea/Fototografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, traseul conductei de evacuare a filtrului de combustibil din vehiculul dvs. poate să nu corespundă specificațiilor. În acest caz, conducta de scurgere poate fi în contact cu panourile de sub podea și ar putea fi uzată în timpul conducerii. Ca rezultat, motorina poate curge și poate provoca miros de combustibil. Scurgerea de combustibil poate crește în decursul timpului. În funcție de cantitatea care se scurge, acest lucru ar putea crește riscul de accident.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu

	<p>autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom înlocui conducta de scurgere cu un dop cu șurub pentru golirea filtrului de combustibil din vehiculele afectate</p> <p>- Operațiile necesare vor fi gratuite.</p>
--	--

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6  
IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE  
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA  
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT  
STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor si Reparatiorilor Autorizați <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a> – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in Romania –206 unități:

W1V44760313793381  
 W1V44760313857549  
 W1V44760313926365  
 W1V44760513814056  
 W1V44760513829556  
 W1V44760513831826  
 W1V44760513869674  
 W1V44760513872969  
 W1V44760513898613  
 W1V44760513927272  
 W1V44760513946133  
 W1V44760514104539  
 W1V44770313805203  
 W1V44770313809407  
 W1V44770313828955  
 W1V44770313857205

W1V44770313864142  
W1V44770313867428  
W1V44770313879086  
W1V44770313884120  
W1V44770313902532  
W1V44770313902872  
W1V44770313928712  
W1V44770313930339  
W1V44770313930447  
W1V44770313931323  
W1V44770313931741  
W1V44770313932962  
W1V44770313934433  
W1V44770313934760  
W1V44770313958302  
W1V44770313966990  
W1V44770314107562  
W1V44770314107670  
W1V44770513770715  
W1V44770513771537  
W1V44770513772990  
W1V44770513786376  
W1V44770513791415  
W1V44770513802515  
W1V44770513804473  
W1V44770513804668  
W1V44770513807459  
W1V44770513809304  
W1V44770513817761  
W1V44770513818171  
W1V44770513818561  
W1V44770513819294  
W1V44770513820818  
W1V44770513820839  
W1V44770513820927  
W1V44770513821982  
W1V44770513832349  
W1V44770513858773  
W1V44770513859557  
W1V44770513860672  
W1V44770513861353  
W1V44770513866795  
W1V44770513868156  
W1V44770513869573  
W1V44770513871012  
W1V44770513875136

W1V44770513878521  
W1V44770513886787  
W1V44770513892753  
W1V44770513899731  
W1V44770513901584  
W1V44770513903493  
W1V44770513904056  
W1V44770513904121  
W1V44770513904157  
W1V44770513920855  
W1V44770513920935  
W1V44770513921998  
W1V44770513922641  
W1V44770513923011  
W1V44770513923025  
W1V44770513923046  
W1V44770513923049  
W1V44770513923230  
W1V44770513923282  
W1V44770513923330  
W1V44770513923512  
W1V44770513929541  
W1V44770513931106  
W1V44770513931340  
W1V44770513932329  
W1V44770513933220  
W1V44770513934124  
W1V44770513934577  
W1V44770513935280  
W1V44770513936567  
W1V44770513948214  
W1V44770513949337  
W1V44770513956060  
W1V44770513957686  
W1V44770513959390  
W1V44770513964477  
W1V44770513984029  
W1V44770513984471  
W1V44770513984873  
W1V44770513985040  
W1V44770514110749  
W1V44770514114928  
W1V44781113853447  
W1V44781113938044  
W1V44781313795711  
W1V44781313798873

W1V44781313806598  
W1V44781313826221  
W1V44781313827413  
W1V44781313844524  
W1V44781313859041  
W1V44781313865317  
W1V44781313871047  
W1V44781313872217  
W1V44781313874023  
W1V44781313874320  
W1V44781313877762  
W1V44781313881043  
W1V44781313881480  
W1V44781313888780  
W1V44781313888945  
W1V44781313889681  
W1V44781313891419  
W1V44781313898536  
W1V44781313904579  
W1V44781313907498  
W1V44781313909323  
W1V44781313909715  
W1V44781313941370  
W1V44781313948859  
W1V44781313961937  
W1V44781313983449  
W1V44781513771377  
W1V44781513774660  
W1V44781513777610  
W1V44781513780743  
W1V44781513780895  
W1V44781513781113  
W1V44781513781380  
W1V44781513791329  
W1V44781513792767  
W1V44781513792794  
W1V44781513794085  
W1V44781513794295  
W1V44781513794328  
W1V44781513804852  
W1V44781513805018  
W1V44781513805041  
W1V44781513807076  
W1V44781513808019  
W1V44781513809392  
W1V44781513809539

W1V44781513809635  
W1V44781513818084  
W1V44781513818553  
W1V44781513823220  
W1V44781513825219  
W1V44781513826972  
W1V44781513842431  
W1V44781513842594  
W1V44781513843190  
W1V44781513845357  
W1V44781513845931  
W1V44781513849316  
W1V44781513849714  
W1V44781513849796  
W1V44781513853481  
W1V44781513854633  
W1V44781513861752  
W1V44781513865887  
W1V44781513867193  
W1V44781513870434  
W1V44781513871709  
W1V44781513873122  
W1V44781513874245  
W1V44781513874391  
W1V44781513877290  
W1V44781513880184  
W1V44781513889128  
W1V44781513889315  
W1V44781513898252  
W1V44781513900734  
W1V44781513922766  
W1V44781513926265  
W1V44781513928386  
W1V44781513950235  
W1V44781513951170  
W1V44781513955479  
W1V44781513963794  
W1V44781513969553  
W1V44781513971397  
W1V44781513974340  
W1V44781513978709  
W1V44781513983261  
W1V44781513983325  
W1V44781513983409  
W1V44781513983522  
W1V44781513983787

W1V44781513983837  
W1V44781513983971  
W1V44781513984240  
W1V44781513984272  
W1V44781514111492  
W1V447815141115387