

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
 PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare “Instalare protectie pretensioner centuri siguranta fata”
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : SANTA FE TM (PE, HEV, PHEV) Tara provenienta : KOREA

Descriere / Fotografie	DENUMIRE PIESA	COD PIESA			OBSERVATII
	KIT	CAP a (2EA)	CAP b (2EA)	SCREW (9EA)	Un surub este de rezerva.
88820AACAPQQH					

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele vehicule pot prezenta o functionare necorespunzatoare a pretensionerului centurilor de siguranta fata
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact corecte si complete (min: nume, adresa), cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Instalare protectie pretensioner centuri sigurante fata Durata aproximativa a interventiei este de 0.7ore.
--	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate

Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuito: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai-motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 232 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D147	Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D147
1	Romania	KMHS4812DMU010903	50	Romania	KMHS4812DMU021654
2	Romania	KMHS4812DMU010930	51	Romania	KMHS4812DMU021662
3	Romania	KMHS4812DMU011390	52	Romania	KMHS4812DMU029389
4	Romania	KMHS4812DMU011395	53	Romania	KMHS4812DMU029397
5	Romania	KMHS4812DMU011399	54	Romania	KMHS4812DMU029445
6	Romania	KMHS4812DMU011400	55	Romania	KMHS4812DMU029463
7	Romania	KMHS4812DMU011403	56	Romania	KMHS4812DMU029471
8	Romania	KMHS4812DMU011405	57	Romania	KMHS4812DNU039186
9	Romania	KMHS4812DMU011422	58	Romania	KMHS4812DNU039206
10	Romania	KMHS4812DMU011432	59	Romania	KMHS4812DNU039263
11	Romania	KMHS4812DMU011446	60	Romania	KMHS4812DNU041676
12	Romania	KMHS4812DMU011453	61	Romania	KMHS4812DNU041687
13	Romania	KMHS4812DMU011463	62	Romania	KMHS4812DNU041696
14	Romania	KMHS4812DMU011468	63	Romania	KMHS4812DNU041721
15	Romania	KMHS4812DMU011472	64	Romania	KMHS4812DNU041766
16	Romania	KMHS4812DMU011499	65	Romania	KMHS4812DNU048212
17	Romania	KMHS4812DMU011507	66	Romania	KMHS4812DNU048227
18	Romania	KMHS4812DMU011511	67	Romania	KMHS4812DNU048244
19	Romania	KMHS4812DMU011516	68	Romania	KMHS4812DNU048257
20	Romania	KMHS4812DMU011524	69	Romania	KMHS4812DNU048265
21	Romania	KMHS4812DMU011555	70	Romania	KMHS4812DNU048275
22	Romania	KMHS4812DMU011564	71	Romania	KMHS4812DNU048310
23	Romania	KMHS4812DMU011574	72	Romania	KMHS4812DNU048333
24	Romania	KMHS4812DMU011583	73	Romania	KMHS4812DNU048341
25	Romania	KMHS4812DMU011584	74	Romania	KMHS4812DNU048360
26	Romania	KMHS4812DMU011593	75	Romania	KMHS5811DMU001630
27	Romania	KMHS4812DMU011602	76	Romania	KMHS5811DMU001635
28	Romania	KMHS4812DMU011611	77	Romania	KMHS5811DMU001637
29	Romania	KMHS4812DMU011626	78	Romania	KMHS5811DMU001642
30	Romania	KMHS4812DMU011636	79	Romania	KMHS5811DMU001647
31	Romania	KMHS4812DMU011644	80	Romania	KMHS5811DMU001650
32	Romania	KMHS4812DMU011654	81	Romania	KMHS5811DMU001655
33	Romania	KMHS4812DMU011663	82	Romania	KMHS5811DMU001657
34	Romania	KMHS4812DMU011673	83	Romania	KMHS5811DMU001662
35	Romania	KMHS4812DMU011682	84	Romania	KMHS5811DMU001667
36	Romania	KMHS4812DMU011692	85	Romania	KMHS5811DMU001670
37	Romania	KMHS4812DMU011701	86	Romania	KMHS5811DMU001675
38	Romania	KMHS4812DMU011711	87	Romania	KMHS5811DMU001677
39	Romania	KMHS4812DMU012065	88	Romania	KMHS5811DMU001682
40	Romania	KMHS4812DMU012174	89	Romania	KMHS5811DMU001687
41	Romania	KMHS4812DMU021497	90	Romania	KMHS5811DMU001690
42	Romania	KMHS4812DMU021522	91	Romania	KMHS5811DMU001695
43	Romania	KMHS4812DMU021527	92	Romania	KMHS5811DMU001697
44	Romania	KMHS4812DMU021546	93	Romania	KMHS5811DMU001702
45	Romania	KMHS4812DMU021553	94	Romania	KMHS5811DMU001707
46	Romania	KMHS4812DMU021569	95	Romania	KMHS5811DMU010781
47	Romania	KMHS4812DMU021611	96	Romania	KMHS5811DMU011414
48	Romania	KMHS4812DMU021635	97	Romania	KMHS5811DMU011417
49	Romania	KMHS4812DMU021646	98	Romania	KMHS5811DMU011420

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D147	Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D147
99	Romania	KMHS5811DMU011427	148	Romania	KMHS581HHMU333500
100	Romania	KMHS5811DMU011434	149	Romania	KMHS581HHMU333516
101	Romania	KMHS5811DMU011441	150	Romania	KMHS581HHMU333532
102	Romania	KMHS5811DMU011462	151	Romania	KMHS581HHMU333536
103	Romania	KMHS5811DMU011478	152	Romania	KMHS581HHMU333540
104	Romania	KMHS5811DMU011481	153	Romania	KMHS581HHMU333544
105	Romania	KMHS5811DMU011485	154	Romania	KMHS581HHMU333552
106	Romania	KMHS5811DMU011491	155	Romania	KMHS581HHMU333555
107	Romania	KMHS5811DMU011503	156	Romania	KMHS581HHMU333559
108	Romania	KMHS5811DMU011513	157	Romania	KMHS581HHMU333567
109	Romania	KMHS5811DMU011528	158	Romania	KMHS581HHMU333571
110	Romania	KMHS5811DMU011536	159	Romania	KMHS581HHMU333575
111	Romania	KMHS5811DMU011539	160	Romania	KMHS581HHMU333591
112	Romania	KMHS5811DMU011543	161	Romania	KMHS581HHMU333595
113	Romania	KMHS5811DMU011544	162	Romania	KMHS581HHMU333599
114	Romania	KMHS5811DMU011550	163	Romania	KMHS581HHMU334391
115	Romania	KMHS5811DMU017723	164	Romania	KMHS581HHMU334426
116	Romania	KMHS5811DMU017745	165	Romania	KMHS581HHMU334453
117	Romania	KMHS5811DMU024961	166	Romania	KMHS581HHMU334484
118	Romania	KMHS5811DMU024982	167	Romania	KMHS581HHMU334976
119	Romania	KMHS5811DMU024996	168	Romania	KMHS581HHMU334981
120	Romania	KMHS5811DMU025011	169	Romania	KMHS581HHMU334986
121	Romania	KMHS5811DMU025027	170	Romania	KMHS581HHMU334990
122	Romania	KMHS5811DMU025041	171	Romania	KMHS581HHMU334999
123	Romania	KMHS5811DMU025071	172	Romania	KMHS581HHMU335095
124	Romania	KMHS5811DNU039446	173	Romania	KMHS581HHMU335155
125	Romania	KMHS5811DNU039454	174	Romania	KMHS581HHMU335165
126	Romania	KMHS581HHMU332488	175	Romania	KMHS581HHMU335173
127	Romania	KMHS581HHMU332510	176	Romania	KMHS581HHMU335185
128	Romania	KMHS581HHMU332532	177	Romania	KMHS581HHMU335197
129	Romania	KMHS581HHMU332577	178	Romania	KMHS581HHMU335210
130	Romania	KMHS581HHMU333097	179	Romania	KMHS581HHMU335222
131	Romania	KMHS581HHMU333109	180	Romania	KMHS581HHMU335228
132	Romania	KMHS581HHMU333132	181	Romania	KMHS581HHMU335239
133	Romania	KMHS581HHMU333156	182	Romania	KMHS581HHMU335257
134	Romania	KMHS581HHMU333173	183	Romania	KMHS581HHMU335266
135	Romania	KMHS581HHMU333196	184	Romania	KMHS581HHMU335270
136	Romania	KMHS581HHMU333214	185	Romania	KMHS581HHMU335343
137	Romania	KMHS581HHMU333219	186	Romania	KMHS581HHMU335348
138	Romania	KMHS581HHMU333237	187	Romania	KMHS581HHMU335396
139	Romania	KMHS581HHMU333409	188	Romania	KMHS581HHMU335432
140	Romania	KMHS581HHMU333412	189	Romania	KMHS581HHMU335441
141	Romania	KMHS581HHMU333432	190	Romania	KMHS581HHMU335459
142	Romania	KMHS581HHMU333440	191	Romania	KMHS581HHMU335467
143	Romania	KMHS581HHMU333460	192	Romania	KMHS581HHMU335472
144	Romania	KMHS581HHMU333464	193	Romania	KMHS581HHMU335481
145	Romania	KMHS581HHMU333477	194	Romania	KMHS581HHMU335530
146	Romania	KMHS581HHMU333480	195	Romania	KMHS581HHMU335534
147	Romania	KMHS581HHMU333496	196	Romania	KMHS581HHMU383494

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D147			
197	Romania	KMHS581HHMU386566			
198	Romania	KMHS581HHMU386656			
199	Romania	KMHS581HHMU386735			
200	Romania	KMHS581HHMU386742			
201	Romania	KMHS581HHMU386760			
202	Romania	KMHS581HHMU386774			
203	Romania	KMHS581HHMU386792			
204	Romania	KMHS581HHMU386864			
205	Romania	KMHS581HHMU386871			
206	Romania	KMHS581HHMU386881			
207	Romania	KMHS581HHMU386893			
208	Romania	KMHS581HHMU386921			
209	Romania	KMHS581HHMU386925			
210	Romania	KMHS581HHMU386953			
211	Romania	KMHS581HHMU393432			
212	Romania	KMHS581HHMU393512			
213	Romania	KMHS581HHMU414434			
214	Romania	KMHS581HHMU414460			
215	Romania	KMHS581HHMU414474			
216	Romania	KMHS581HHMU414494			
217	Romania	KMHS581HHMU414610			
218	Romania	KMHS581HHMU414628			
219	Romania	KMHS581HHMU414690			
220	Romania	KMHS581HHMU414702			
221	Romania	KMHS581HHMU414772			
222	Romania	KMHS581HHNU422067			
223	Romania	KMHS581HHNU422108			
224	Romania	KMHS581HHNU422117			
225	Romania	KMHS581HHNU422126			
226	Romania	KMHS581HHNU422139			
227	Romania	KMHS581HHNU422330			
228	Romania	KMHS581HHNU422346			
229	Romania	KMHS581HHNU422354			
230	Romania	KMHS581HHNU422359			
231	Romania	KMHS581HHNU422371			
232	Romania	KMHS581HHNU422376			