


**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Campanie de Rechemare</b>  "Verificare lot rezervor carburant si inlocuire"
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Producator:</b> Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 <b>Producator:</b> Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 <b>Distribuitor:</b> Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : <a href="mailto:mihai.chipaila@hyundairomania.ro">mihai.chipaila@hyundairomania.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism  Marca : HYUNDAI  Model : SANTA FE TM (PHEV) Tara provenienta : KOREA

Descriere / Fotografie	<b>IMAGINE / COD PIESA</b>	
		
	31150-P4800QQH	
	11435-10256K	

#### **Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL**

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele autovehicule pot prezenta scurgeri de carburant in timpul alimentarii din cauza constructiei necorespunzatoare a acestuia.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

#### **Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse**

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact corecte si complete (min: nume, adresa ), cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : verificare lot rezervor si inlocuire. Durata aproximativa a interventiei este de 2.5ore.
--	---

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Distribuitor:</b> Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / <a href="mailto:customer@hyundairomania.ro">customer@hyundairomania.ro</a> / <a href="https://www.hyundai-motor.ro/">https://www.hyundai-motor.ro/</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: <a href="https://www.hyundai-motor.ro/gaseste-distribuitor">https://www.hyundai- motor.ro/gaseste-distribuitor</a>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 6 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 21D181
1	Romania	KMHS4812DNU048212
2	Romania	KMHS4812DNU048244
3	Romania	KMHS4812DNU048265
4	Romania	KMHS4812DNU048333
5	Romania	KMHS4812DNU049789
6	Romania	KMHS4812DNU049811