


**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare “Demontare filtru pompa tandem motor new U”
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : TUCSON(TLe), i30(PDe) Tara provenienta : CEHIA

Descriere / Fotografie	DENUMIRE PIESA	IMAGINE/COD PIESA	OBSERVATII
	PUMP ASSY- OIL KIT		① SEAL-FEEDBACK (1EA): 26121-2U000 ② COOLER PLATE- OIL (1EA): 26420-2U001 ③ O-RING(1) (1EA): 26614-35010 ④ GASKET-OIL DRAIN PLUG (1EA): 21513-23001 ⑤ O-RING(2) (1EA): 21838- 40000QH ⑥ O-RING(3) (1EA): 21163-2U000
	PUMP ASSY- OIL&VACUUM	26000-2U000QQH	
	BELT-OIL PUMP	28100-2U001QQH	24340-2U0010QH
			-Dupa verificare, inlocuiri daca este necesar.

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele autovehicule pot prezenta substante straine in pompa de ulei ce pot bloca filtrul pompei tandem
--	---

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente
---	-----------------------------------

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact corecte si complete (min: nume, adresa), cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Demontare filtru pompa tandem motor new U. Durata aproximativa a interventiei este de 4.7ore.
--	--

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai-motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 85 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.



Nr. Crl.	Tara	VIN - Recall 21DC03	Nr. Crl.	Tara	VIN - Recall 21DC03
1	Romania	TMAJ3817CKJ809941	47	Romania	TMAJ3817HKJ795435
2	Romania	TMAJ3817CKJ810072	48	Romania	TMAJ3817HKJ795501
3	Romania	TMAJ3817CKJ810074	49	Romania	TMAJ3817HKJ795502
4	Romania	TMAJ3817CKJ810416	50	Romania	TMAJ3817HKJ795504
5	Romania	TMAJ3817CKJ810872	51	Romania	TMAJ3817HKJ795630
6	Romania	TMAJ3817CKJ833079	52	Romania	TMAJ3817HKJ795862
7	Romania	TMAJ3817CKJ833404	53	Romania	TMAJ3817HKJ796064
8	Romania	TMAJ3817CKJ833566	54	Romania	TMAJ3817HKJ796287
9	Romania	TMAJ3817CKJ834709	55	Romania	TMAJ3817HKJ796288
10	Romania	TMAJ3817CKJ834905	56	Romania	TMAJ3817HKJ796378
11	Romania	TMAJ3817CKJ835300	57	Romania	TMAJ3817HKJ797287
12	Romania	TMAJ3817CKJ835420	58	Romania	TMAJ3817HKJ797288
13	Romania	TMAJ3817CKJ837016	59	Romania	TMAJ3817HKJ797388
14	Romania	TMAJ3817CKJ837575	60	Romania	TMAJ3817HKJ797506
15	Romania	TMAJ3817CKJ837683	61	Romania	TMAJ3817HKJ798053
16	Romania	TMAJ3817CKJ842963	62	Romania	TMAJ3817HKJ798299
17	Romania	TMAJ3817CKJ843050	63	Romania	TMAJ3817HKJ798890
18	Romania	TMAJ3817CKJ843184	64	Romania	TMAJ3817HKJ799357
19	Romania	TMAJ3817CKJ843264	65	Romania	TMAJ3817HKJ842964
20	Romania	TMAJ3817CKJ843729	66	Romania	TMAJ3817HKJ843586
21	Romania	TMAJ3817CKJ843886	67	Romania	TMAJ3817HKJ843730
22	Romania	TMAJ3817CKJ844237	68	Romania	TMAJ3817HKJ844023
23	Romania	TMAJ3817CKJ844544	69	Romania	TMAJ3817HKJ844546
24	Romania	TMAJ3817CKJ844678	70	Romania	TMAJ3817HKJ844851
25	Romania	TMAJ3817CKJ844983	71	Romania	TMAJ3817HKJ844984
26	Romania	TMAJ3817CLJ004294	72	Romania	TMAJ3817HKJ845156
27	Romania	TMAJ3817CLJ007363	73	Romania	TMAJ3817HKJ845634
28	Romania	TMAJ3817CLJ075261	74	Romania	TMAJ3817HKJ845832
29	Romania	TMAJ3817CLJ075690	75	Romania	TMAJ3817HKJ846177
30	Romania	TMAJ3817CLJ075789	76	Romania	TMAJ3817HLJ004506
31	Romania	TMAJ3817CLJ090006	77	Romania	TMAJ3817HLJ008605
32	Romania	TMAJ3817CLJ090009	78	Romania	TMAJ3817HLJ058433
33	Romania	TMAJ3817CLJ091053	79	Romania	TMAJ3817HLJ103456
34	Romania	TMAJ3817CLJ094555	80	Romania	TMAJ3817HLJ103457
35	Romania	TMAJ3817CLJ094670	81	Romania	TMAJ3817HLJ104512
36	Romania	TMAJ3817CLJ094723	82	Romania	TMAJ3817HLJ923181
37	Romania	TMAJ3817CLJ094755	83	Romania	TMAJ3817HLJ942498
38	Romania	TMAJ3817CLJ929516	84	Romania	TMAJ3817HLJ942617
39	Romania	TMAJ3817CLJ929517	85	Romania	TMAJ3817HLJ961985
40	Romania	TMAJ3817CLJ930574			
41	Romania	TMAJ3817CLJ932572			
42	Romania	TMAJ3817CLJ933582			
43	Romania	TMAJ3817CLJ933583			
44	Romania	TMAJ3817CLJ945608			
45	Romania	TMAJ3817HKJ795364			
46	Romania	TMAJ3817HKJ795433			

