



**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
 PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITĂȚILOR DE CATRE
 PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare “Verificare si inlocuire suport centura de siguranta spate”
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : KONA(OS) Tara provenienta : KOREA

<p>Descriere / Fotografie</p>	
<p>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</p>	
<p>Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate</p>	<p>La unele autovehicule pot fi instalati suportii ale centurilor spate cu specificatii gresite.</p>
<p>Inregistrarea accidentului (accidentelor)</p>	<p>Nu au fost inregistrate incidente</p>
<p>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</p>	
<p>Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile</p>	<p>Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact corecte si complete (min: nume, adresa), cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Se verifica suportii centurilor spate si daca este necesar se inlocuiesc. Durata aproximativa a interventiei este de 0.4ore.</p>

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai- motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 15 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.



Nr. Cnt.	Tara	VIN - Rega
1	Romania	KMHK1812APU004331
2	Romania	KMHK1812APU004611
3	Romania	KMHK1812APU004622
4	Romania	KMHK3812APU004426
5	Romania	KMHK3812APU004431
6	Romania	KMHK3812APU004602
7	Romania	KMHK3812APU004607
8	Romania	KMHK3812APU006981
9	Romania	KMHK3812APU006982
10	Romania	KMHK3812APU006983
11	Romania	KMHK3812APU006984
12	Romania	KMHK3812APU006985
13	Romania	KMHK3812APU006986
14	Romania	KMHK3812APU006987
15	Romania	KMHK3812GPU008645

