




**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campanie de Rechemare "Verificare pierderi EPCU si inlocuire EPCU"
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Producator: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 Producator: Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524 / Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.524 e-mail : mihai.chipaila@hyundairomania.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism Marca : HYUNDAI Model : KONA(EV) Tara provenienta : KOREA

Descriere / Fotografie	DENUMIRE	POZA / COD SDV	OBSERVATII
	AIR BLEEDING TOOL	 09580-3D100	- 1 pcs
	ADAPTER TOOL (PRESSURE HOSE/ DIFFERENTIAL PRESSURE HOSE)	 1K373-G5100QQH	- 1 pcs
	COOLANT DISCHARGE HOSE	 KQ366-EV001QQH	- 1 pcs - Lungimea conductei furnizata este de 1 m, dar talati approx. 40 cm de la srazat si folositi bucatu de 60 cm.

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL


Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele autovehicule pot prezenta martori aprinsi in bord datorita pierderilor de antigel in interiorul EPCU
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare si pentru care detinem date de contact corecte si complete (min: nume, adresa), cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : Verificare pierderi antigel EPCU si inlocuire daca este cazul. Durata aproximativa a interventiei este de 3.3ore.
--	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Distribuitor: Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.524, Str Emanoil Porumbaru nr 85-87, sector 1, Bucuresti / customer@hyundairomania.ro / https://www.hyundai-motor.ro/
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: https://www.hyundai- motor.ro/gaseste-distribuitor
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 30 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.



Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 24D184
1	Romania	KMHK381GFLU099385
2	Romania	KMHK381GFLU099391
3	Romania	KMHK381GFLU099396
4	Romania	KMHK381GFLU099401
5	Romania	KMHK381GFLU099411
6	Romania	KMHK381GFLU099470
7	Romania	KMHK381GFLU099482
8	Romania	KMHK381GFLU099484
9	Romania	KMHK381GFLU099561
10	Romania	KMHK381GFLU099571
11	Romania	KMHK381GFLU099691
12	Romania	KMHK381GFLU099784
13	Romania	KMHK381GFLU099791
14	Romania	KMHK381GFLU099796
15	Romania	KMHK381GFLU099805
16	Romania	KMHK381GFLU099807
17	Romania	KMHK381GFLU099813
18	Romania	KMHK381GFLU099817
19	Romania	KMHK381GFLU099822
20	Romania	KMHK381GFLU099831
21	Romania	KMHK581GFLU099640
22	Romania	KMHK581GFLU099645
23	Romania	KMHK581GFLU099650
24	Romania	KMHK581GFLU099660
25	Romania	KMHK581GFLU099674
26	Romania	KMHK581GFLU099680
27	Romania	KMHK581GFLU099830
28	Romania	KMHK581GFLU099835
29	Romania	KMHK581GFLU099914
30	Romania	KMHK581GFLU099919

