

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: <a href="http://www.porscheromania.ro">www.porscheromania.ro</a></b>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	<b>Costel Grecu – Director departament Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: <a href="mailto:costel.grecu@porsche.ro">costel.grecu@porsche.ro</a></b>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	<b>Marca: Volkswagen Modele: T-Cross(C11), Taigo(CS1), Polo(AW1)</b>
Descrierea/Fotografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	<b>Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele T-Cross, Taigo și Polo dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea ca avertizarea pentru centura de siguranță să nu funcționeze întotdeauna când centura de siguranță nu este cuplată. În cazul unui accident, poate astfel exista un risc ridicat de pericol.</b>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	<b>In Romania nu au fost inregistrate accidente.</b>

<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<b>Actiune de rechemare 90V6</b> Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare. Din motive de siguranță, este necesară repararea autovehiculelor. La autovehicule se actualizează software-ul din panoul de bord. Verificarea si lucrarile necesare dureaza 1 ora.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Porsche Romania SRL</b> <b>Bd. Pipera Nr. 2,</b> <b>077190, Voluntari, jud. Ilfov</b> <b>Telefon: +40 021 203 28 88</b> <b>Fax: +40 021 203 29 99</b> <b>Web: <a href="http://www.porscheromania.ro">www.porscheromania.ro</a></b>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la <a href="http://www.volkswagen.ro">www.volkswagen.ro</a></b>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<b>In Romania sunt vizate 249 autoturisme.</b>

Director departament  
Costel Grecu

