


FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

| Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare | |
|---|--|
| Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website | Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1 / tel: 021.312.12.75 / 021.314.34.62 website: www.anpc.ro |
| Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului | Campanie rechemare MH2 |
| Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR | |
| Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul | Trust Motors S.R.L. Blvd. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6, 061129 Bucuresti, ROMANIA Tel: +40 21 207 77 30 Fax: +40 21 207 77 41 |
| Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact | Birloiu Marius Responsabil campanii de modernizare Tel: +40 21 207 77 30 E-mail: marius.birloiu@trustmotors.ro |
| Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate | |
| Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine | Categoria: Autovehicule Marca: Citroen Model: C5 AIRCROSS |
| Descrierea/Fotografia |  |
| Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL | |

| | |
|--|--|
| Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate | La vehiculele în cauză, este posibil ca electrovana de presiune a uleiului să nu fie conformă. |
| Inregistrarea accidentului (accidentelor) | Nu au fost inregistrate incidente |

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse

| | |
|--|--|
| Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile | <p>Tipul intervenției – mecanic Durata intervenției – 1h</p> <p>Pentru a remedia această problemă, înlocuim electrovana de presiune a uleiului.</p> <p>Dealerii vor informa clientii prin contact telefonic, email, scrisoare sau la trecerea prin service, cu privire la aceasta campanie de a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat service autorizat Citroen. La masinile noi campania se realizeaza inainte de livrare! Actiunea se va desfasura pana la finalizarea masinilor implicate in aceasta campanie.</p> |
|--|--|

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate

| | |
|---|--|
| Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | <p>Trust Motors S.R.L. Blvd. Iuliu Maniu 572-574, Sector 6, 061129 Bucuresti, ROMANIA Tel: +40 21 207 77 30 Fax: +40 21 207 77 41 https://www.citroen.ro/</p> |
| Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | <p>Reteaua Distribuitorilor si Reparatiorilor Autorizati https://www.citroen.ro/</p> |
| Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru | <p>Numarul autovehiculelor Citroen, vandute in Romania, vizate de operatiune</p> <p>VR7ARHPYEPL062026 VR7ARHPYEPL062020</p> |